







PUNTOS DE MEJORA:

- Reducida Sala de espera para el flujo de personas
- Exceso de ruido
- Inseguridad en el personal
- Insuficiente número de asientos
- Ausencia de máquinas de Vending



PR-E-02: COMODIDAD DURANTE LA ESPERA (antes de inspección) ITV CARMONA (SEVILLA)			
ESCALA	SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALA DE ESPERA		PLANO Nº
S/E			6
PROYECTO FIN DE CARRERA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA			MAYO 2014
	AUTOR: ÁNGEL JIMÉNEZ RIVAS	ESTUDIO EMPÁTICO DE LAS ESTACIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.) DE ANDALUCÍA	
	TUTOR: HERMENEGILDO SANZ DAZA		