

## ORDENACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTANCIA

Orden	Nombre	TCR	Superficie m2
1.-	Soldadura	38	11
2.-	Torneado	38	7
3.-	Brochado	38	3
4.-	Granallado	37	15
5.-	Tallado	37	7
6.-	Afeitado	37	5
7.-	Rectificado	35	6
8.-	Ustillaje	32	20
9.-	Taladrado	32	4
10.-	Fresado	32	3

[Solución Gráfica](#)

Calcular Iteraciones

Superficie Requerida < Superficie Disponible

Superficie Requerida:

81

Superficie Disponible:

85