

Tabla de contenido

Tabla de Figuras	3
Tabla de Gráficas	5
Tabla de tablas.....	6
1. INTRODUCCIÓN.....	7
1.1. Los materiales compuestos y sus procesos de unión	7
1.2. Tipos de adhesivos y ensayos de caracterización de adhesivos	10
1.3. Objetivos del proyecto	18
1.4. Definiciones previas.....	20
2. Procesado del material y preparación de las muestras	25
2.1. Descripción de los adherentes y de los adhesivos.....	27
2.1.1. Adherente para el estudio de los primeros cinco parámetros (Tipo "A").....	28
2.1.2. Adhesivo para el estudio de los primeros cinco parámetros (Tipo "A").....	32
2.1.3. Adherente para el estudio del efecto del sistema de desmolde y tipo de pelable sobre la resistencia del encolado (Tipo "B")	33
2.1.4. Adhesivo para el estudio del efecto del sistema de desmolde y tipo de pelable sobre la resistencia del encolado (Tipo "B")	37
2.2. Proceso de encolado	38
2.3. Parámetros a controlar	43
2.3.1. Efecto de la humedad	45
2.3.2. Efecto del espesor de adhesivo.....	47
2.3.3. Ciclo de curado del adhesivo.....	48
2.3.4. Efecto del vacío en el ciclo de curado	51
2.3.5. Tiempo transcurrido desde que se elimina el pelable de los adherentes hasta que se efectúa la unión	52
2.3.6. Tipo de pelable y sistema de desmolde	53
2.4. Preparación de los especímenes	55
2.5. Precauciones relativas a la preparación de las probetas	57
3. Realización de ensayos de cortadura	60
3.1. El ensayo de solape simple, generalidades.....	60
3.2. Descripción del ensayo a realizar.....	66

3.3. Resultado de los ensayos y estudio comparativo de la influencia de los parámetros	
69	
3.3.1. Efecto de la humedad	71
3.3.1.1. Efecto de la humedad del ambiente	73
3.3.1.2. Efecto del tiempo de exposición	75
3.3.2. Efecto del espesor de adhesivo.....	81
3.3.3. Efecto del ciclo de curado	84
3.3.4. Efecto del vacío	87
3.3.5. Efecto de la exposición al ambiente.....	94
3.3.6. Influencia del tipo de pelable y del sistema de desmolde	97
3.3.7. Comprobación del curado completo del adhesivo	101
4. Conclusiones	105
4.1. Efecto de la humedad	105
4.2. Influencia del espesor de adhesivo	107
4.3. Efecto del ciclo de curado.....	109
4.4. Efecto del vacío.....	110
4.5. Efecto del tiempo sin pelable	111
4.6. Efecto del tipo de pelable y sistema de desmolde	112
4.7. Resumen de conclusiones	113
4.8. Recomendaciones.....	114

Tabla de Figuras

Figura 1. Esquema de los remaches más utilizados	9
Figura 2. Tipología de las uniones adhesivas más comunes a solape	9
Figura 3. Sistema de emisión acústica.....	15
Figura 4. Ultrasonidos, pulso eco	16
Figura 5. Métodos térmicos	16
Figura 6. Radiografía	17
Figura 7. Ensayo de “Coin-Tap”	17
Figura 8. Muestra de pelable	20
Figura 9. Muestra de Tejido aireador.....	23
Figura 10. Esquema descriptivo del sistema de calidad de T.E.A.M.S.	26
Figura 11. Esquema de los paneles suministrados.....	29
Figura 12. Esquema del proceso de fabricación de los paneles.....	29
Figura 13. Muestra de uno de los paneles recibidos para la realización del estudio	30
Figura 14. Muestra de la base y del endurecedor, por ese orden	32
Figura 15. Muestra de adhesivo	37
Figura 16. Esquema del corte de los paneles.....	38
Figura 17. Semi-paneles con los tacones pegados.....	40
Figura 18. Delimitación de la zona de encolado	40
Figura 19. Líneas para asegurar el correcto alineamiento	41
Figura 20. Comprobación de la longitud de la zona de solape y semi-panel preparado para pegar	41
Figura 21. Montaje para el curado del adhesivo.....	42
Figura 22. Conjunto que se introduce en la cámara climática y se expone a ambiente húmedo	46
Figura 23. Distintas condiciones de humedad relativa y temperatura	46
Figura 24. Tiras para control de espesor	47
Figura 25. Horno donde se curó el adhesivo.....	50
Figura 26. Autoclave donde se curaron las series de estudio del efecto del vacío.....	51
Figura 27. Resumen del conjunto de series para el estudio del pelable y agente de desmolde	53
Figura 28. Esquema de la probeta acotado	55
Figura 29. Ejemplos de serie	56
Figura 30. Propagación de la grieta cuando el adhesivo trabaja a cortadura.....	60
Figura 31. Eficiencia de la unión respecto al espesor de adherente.....	61
Figura 32. Efecto de la excentricidad en las uniones a solape simple y a solape doble	62
Figura 33. Efecto de la transmisión de la carga por cortadura	64
Figura 34. Efecto de la excentricidad de la carga en función del material de los adherentes....	64
Figura 35. Montaje del ensayo.....	67
Figura 36. Detalle del dispositivo de ensayo.....	67
Figura 37. Dimensiones de la probeta	70
Figura 38. Distintas condiciones de humedad relativa y temperatura	71
Figura 39. Resumen de los resultados con la dispersión incluida	92
Figura 40. Resumen de resultados con la dispersión incluida	95

Figura 41. Esquema de la numeración de las probetas en función del orden de mecanizado.	101
Figura 42. Esquema de transmisión de las tensiones	107
Figura 43. Comparación de los sistemas de desmolde	112

Tabla de Gráficas

Gráfica 1. Ciclo de curado de los paneles.....	35
Gráfica 2. Ciclo de curado estándar usado con el adhesivo PU 709014	49
Gráfica 3. Los ciclos de curado para el efecto del ciclo de curado.....	49
Gráfica 4. Ciclo de curado para el adhesivo Arathane 3427/3304.....	53
Gráfica 5. Resistencia función de la humedad para un tiempo en cámara de 55 min.	73
Gráfica 6. Resistencia función de la humedad para un tiempo en cámara de 60 min.	73
Gráfica 7. Resistencia función de la humedad para un tiempo en cámara de 70 min.	74
Gráfica 8. Resistencia del material en función del tiempo de exposición.	75
Gráfica 9. Resistencia de la unión en función del tiempo de exposición	75
Gráfica 10. Resistencia de la unión en función del tiempo de exposición.....	76
Gráfica 11. Conjunto completo de series de estudio de efecto de la humedad.....	77
Gráfica 12. Conjunto completo de series con la dispersión incluida	77
Gráfica 13. Resultados con la serie 02 corregida	78
Gráfica 14. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	79
Gráfica 15. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	80
Gráfica 16. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	80
Gráfica 17. Comparación de los resultados en función del espesor.	82
Gráfica 18. Comparativa de resultados con la dispersión incluida	82
Gráfica 19. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	83
Gráfica 20. Resistencia media de cada serie	85
Gráfica 21. Resumen de resultados con la dispersión incluida.....	85
Gráfica 22. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	86
Gráfica 23. Evolución de la presión con el tiempo para el ciclo de curado con vacío de -10 mbar	88
Gráfica 24. Evolución de la presión con el tiempo para el ciclo de curado con vacío de -20 mbar	89
Gráfica 25. Evolución de la presión con el tiempo para el ciclo de curado con vacío de -30 mbar	90
Gráfica 26. Evolución de la temperatura para el ciclo de -30 mbar.....	91
Gráfica 27. Resumen de resultados con la dispersión incluida.....	92
Gráfica 28. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	93
Gráfica 29. Resumen de resultados	95
Gráfica 30. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	96
Gráfica 31. Comparativa de resultados.....	98
Gráfica 32. Resumen de resultados con la dispersión incluida.....	98
Gráfica 33. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	99
Gráfica 34. Diagramas Carga-desplazamiento de las probetas más representativas.....	100
Gráfica 35. Conjunto completo de resultados de la serie-18.....	103
Gráfica 36. Conjunto completo de resultados de la serie-12.....	104

Tabla de tablas

Tabla 1. Estructura química de algunos usados como adhesivos	11
Tabla 2. Distintos tipos de ensayos sobre adhesivos-1.....	12
Tabla 3. Distintos tipos de ensayos sobre adhesivos-2.....	13
Tabla 4. Distintos tipos de ensayos sobre adhesivos-3.....	13
Tabla 5. Distintos tipos de ensayos sobre adhesivos-4.....	14
Tabla 6. Distintos tipos de ensayos sobre adhesivos-5.....	14
Tabla 7. Identificación de los materiales de los adherentes	28
Tabla 8. Orden de apilado del laminado	28
Tabla 9. Ciclo de curado del material de los adherentes	30
Tabla 10. Materiales usados para la fabricación de los paneles del último de los estudios.....	33
Tabla 11. Orden de apilado de los paneles del último estudio.....	34
Tabla 12. Configuración de los paneles.....	34
Tabla 13. Componentes de los sistemas de desmolde	35
Tabla 14. Condiciones estándar del estudio de los primeros cinco parámetros	44
Tabla 15. Condiciones estándar del estudio del efecto del pelable y del sistema de desmolde.	44
Tabla 16. Distintas condiciones de exposición a humedad.....	45
Tabla 17. Resumen del plan de ensayos	54
Tabla 18. Resumen de resultados del estudio del efecto de la humedad	72
Tabla 19. Fallo cohesivo medio de cada serie en %	76
Tabla 20. Resultados del estudio del efecto de adhesivo	81
Tabla 21. Fallo cohesivo medio de cada serie en %	83
Tabla 22. Resumen de resultados con los distintos ciclos de curado	84
Tabla 23. Fallo cohesivo en cada serie en %	86
Tabla 24. Resumen de resultados del efecto del vacío en el ciclo de curado.....	91
Tabla 25. Fallo cohesivo en cada serie en %	93
Tabla 26. Resumen de resultados del efecto del tiempo sin pelable	94
Tabla 27. Fallo cohesivo en cada serie en %	96
Tabla 28. Resumen de resultados del conjunto de ensayos	97
Tabla 29. Resumen del % de fallo cohesivo de la unión	99
Tabla 30. Resumen de la serie 18.....	102
Tabla 31. Resumen de la serie 15.....	104