



PRESUPUESTO	
1.1. Reforma de aseos	14.000 €
2.1. Separación zonas de espera	600 €
4.2. Compra asientos	1.700 €
TOTAL	16.300 €

- PUNTOS MEJORADOS:**
- Aumento del tamaño de la Sala de Espera
 - Aumenta el número de asientos
 - Reducción de ruido
 - Aumento de seguridad para los empleados
 - Instalación máquinas de vending

PR-E-02: COMODIDAD DURANTE LA ESPERA (antes de inspección) ITV CARMONA (SEVILLA)		
ESCALA 1/100	SITUACIÓN MODIFICADA 1 DE LA SALA DE ESPERA	PLANO Nº 7
PROYECTO FIN DE CARRERA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA		MAYO 2014
	AUTOR: ÁNGEL JIMÉNEZ RIVAS TUTOR: HERMENEGILDO SANZ DAZA	ESTUDIO EMPÁTICO DE LAS ESTACIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.) DE ANDALUCÍA 