

6.- INTRODUCCIÓN.

A continuación, describimos el modelo, si bien, este apartado va acompañado de sus croquis adjuntos a este documento.

Se divide el sistema de estudio en las partes fundamentales que los forman:

- Cilindro de compresión.
- Espacio de compresión.
- Interconexión compresión enfriador.
- Enfriador.
- Interconexión enfriador regenerador.
- Regenerador.
- Interconexión regenerador calentador.
- Calentador.
- Interconexión calentador expansión.
- Expansión.

Cada una de estas partes llamadas subsistemas, se dividen en n regiones, las cuales pudieran ser distintas unas de otras.

Se consideran los siguientes puntos de estudios:

- Puntos superficiales exteriores e interiores en todos los subsistemas, a excepción de los espacios de expansión y de compresión.
- Punto central, en el sólido entre las zonas superficiales.
- Punto en el fluido de trabajo.

Para ello tendremos en consideración los coeficientes de convección en el exterior, que se han considerados como ambientales, así como su temperatura ambiental. (Estos motores pueden trabajar con energía solar y pueden ser refrigerados con aire).

Al calentador se le somete a una temperatura superficial constante y al enfriador también. Como no hemos podido disponer de distribución de temperaturas tanto en el sólido como en el fluido, se consideran estos a temperaturas ambientales y comenzando a contar el tiempo desde el momento en que se dan las condiciones de temperatura superficial exterior, tanto, en el enfriador, como en el calentador y se estudia la evolución de estas.

Cualquier dato introductorio a la aplicación desarrollada (Programación desarrollada mediante Matlab) deberá de cumplir con la disciplina de la termodinámica y de la transferencia de calor, ya que el modelo que se estudia es un modelo global y no, partes independientes del mismo, por lo que cualquier dato introducido se ha razonar y establecer con estos criterios, ya que afectará a todo el sistema.

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

La designación de la red nodal así como sus resistencias térmicas, mediante las cuales un nodo interno interacciona con el resto del sistema mediante sus adjuntos, que designada de la siguiente forma:

- T Temperatura.
- R Resistencia.
- nlx Número de nodo, o nodo n.
- deltalx Distancia entre nodos adjuntos.
- (p,1) p número de paso del intervalo de tiempo establecido, en nodo 1.

Los subíndices son los siguientes:

• Interior.	int
• Interconexión.	int
• Centro	centro
• Exterior	ext.
• t	transversal.
• l	longitudinal.
• Interconexión interior	intint
• Compresión	co
• Cilindro de compresión	cco
• Interconexión compresión enfriador	intcoen
• Enfriador	en
• Interconexión enfriador regenerador	intenre
• Regenerador.	Re
• Interconexión regenerador calentador	intreca
• Calentador	ca
• Interconexión calentador expansión	intcaex
• Cilindro de expansión	cex
• Expansión	ex

Así la $R_{\text{intsolidor}(p, \text{nlxr}-2)}$, indica que es la resistencia térmica correspondiente a la resistencia longitudinal del sólido en el regenerador, del nodo nlxr-2, en el paso de tiempo p.

$T_{\text{intintcoen}}(p, \text{nlx int coen})$, indica que es la temperatura de la superficie interior de la interconexión compresión enfriador, en el paso de tiempo p, del nodo nlxintcoen.

También en la programación nos podremos encontrar con otra componente más, como es la k, esta, indica el número de vueltas, es decir,

(p,2,k), paso de tiempo, nodo, número de vuelta.

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

En el modelo de transferencia de calor que se considera es el siguiente:

Cilindros de compresión y expansión:

- Conducción en el sólido.
- Convección con el ambiente exterior.

Espacios de compresión y conducción:

- Se consideran adiabáticos a excepción de la conducción en el fluido.

Interconexiones, calentador y enfriador.

- Convección fluido de trabajo superficie interior.
- Conducción en el sólido.
- Convección con el ambiente.
- Conducción en el fluido.

Regenerador:

- Conducción en el fluido.
- Convección fluido y sólido, incluida matriz del regenerador.
- Conducción en la matriz del regenerador.
- Convección con el ambiente exterior.
- Conducción en el sólido.

Cálculo de áreas, volúmenes, resistencias, y capacidades térmicas:

1.- Espacio de compresión.

$$A_{fco} = \pi * \left(\frac{Cr_{co}}{2}\right)^2; \quad V_{fco} = A_{fco} * \left(\frac{Cr_{co}}{4}\right);$$

$$R_{ftrabajoco}(1,1) = \frac{\frac{Cr_{co}}{2}}{k_{fcco} A_{fco}} + \frac{\frac{deltalx_{intcoen}}{2}}{k_{fintcoen} A_{fintcoen}}; \quad Cap_{ftrabajoco} = V_{fco} * \rho_{fco} * C_{pco};$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

2.- Interconexión compresión enfriador.

$$A_{f\text{intcoen}} = \pi * \left(\frac{D_{\text{intintcoen}}}{2}\right)^2; \quad V_{f\text{intcoen}}(1,1) = A_{f\text{intcoen}} * (\delta t x_{\text{intcoen}});$$

$$R_{f\text{trabajointcoen}}(1,1:nx_{\text{intcoen}}-1) = \frac{\delta t x_{\text{intcoen}}}{k_{f\text{intcoen}} A_{f\text{intcoen}}};$$

$$Cap_{f\text{trabajointcoen}}(1,1:nx_{\text{intcoen}}) = V_{f\text{intcoen}}(1,1:nx_{\text{intcoen}}) * \rho_{f\text{intcoen}} * C_{pf\text{intcoen}};$$

$$R_{f\text{trabajointcoen}}(1,nx_{\text{intcoen}}) = \frac{\frac{\delta t x_{\text{intcoen}}}{2}}{k_{f\text{intcoen}} A_{f\text{intcoen}}} + \frac{\frac{\delta t x_{\text{en}}}{2}}{k_{f\text{en}} A_{f\text{en}}};$$

3.- Enfriador.

$$A_{f\text{en}} = \pi * \left(\frac{D_{\text{inttuboen}}}{2}\right)^2 * n_{\text{tubosen}} * n_{\text{enfriadores}}; \quad V_{f\text{en}}(1,1) = A_{f\text{en}} * (\delta t x_{\text{en}});$$

$$R_{f\text{trabajoen}}(1,1:nx_{\text{en}}-1) = \frac{\delta t x_{\text{en}}}{k_{f\text{en}} A_{f\text{en}}};$$

$$R_{f\text{trabajoen}}(1,nx_{\text{en}}) = \frac{\frac{\delta t x_{\text{en}}}{2}}{k_{f\text{en}} A_{f\text{en}}} + \frac{\frac{\delta t x_{\text{intenre}}}{2}}{k_{f\text{intenre}} A_{f\text{intenre}}};$$

$$Cap_{f\text{trabajoen}}(1,1:nx_{\text{en}}) = V_{f\text{en}}(1,1:nx_{\text{en}}) * \rho_{f\text{en}} * C_{pf\text{en}}$$

4.- Interconexión enfriador regenerador.

$$A_{f\text{intenre}} = \pi * \left(\frac{D_{\text{intintenre}}}{2}\right)^2; \quad V_{f\text{intenre}}(1,1:nx_{\text{intenre}}) = A_{f\text{intenre}} * (\delta t x_{\text{intenre}});$$

$$R_{f\text{trabajointenre}}(1,1:nx_{\text{intenre}}-1) = \frac{\delta t x_{\text{intenre}}}{k_{f\text{intenre}} A_{f\text{intenre}}};$$

$$R_{f\text{trabajointenre}}(1,nx_{\text{intenre}}) = \frac{\frac{\delta t x_{\text{intenre}}}{2}}{k_{f\text{intenre}} A_{f\text{intenre}}} + \frac{\frac{\delta t x_{\text{re}}}{2}}{k_{f\text{re}} A_{f\text{re}}};$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$C_{apftrabajo intenre}(1,1:nlx_{intenre}) = V_{f intenre}(1,1:nlx_{intenre}) * \rho_{f intenre} * C_{pf intenre}$$

5.- Regenerador.

$$A_{fre} = (\pi * (\frac{D_{intre}}{2})^2) * \text{epsilon}; \quad V_{fre}(1,1:nlx_{re}) = A_{fre} * (\text{deltalx}_{re});$$

$$R_{ftrabajore}(1,1:nlx_{re}) = \frac{\text{deltalx}_{re}}{k_{fre} A_{fre}};$$

$$R_{ftrabajore}(1,nlx_{re}) = \frac{\text{deltalx}_{re}}{k_{fre} A_{fre}} + \frac{\text{deltalx}_{intreca}}{k_{f intreca} A_{f intreca}};$$

$$R_{ftrabajo convmatriz}(1,1:nlx_{re}-1) = \frac{1}{h_{ftrabajo convmatriz}(1,1:nlx_{re}-1) * A_{fre}}$$

$$R_{condmatrizx}(1,2:nlx_{re}-2) = \frac{\text{deltalx}_{re}}{k_{matriz} * (\pi * (\frac{D_{intre}}{2})^2) * (1 - \text{epsilon})}$$

$$C_{apftrabajore}(1,1:nlx_{re}) = V_{fre}(1,1:nlx_{re}) * \rho_{fre} * C_{pfe};$$

6.- Interconexión regenerador calentador.

$$A_{f intreca} = \pi * ((\frac{D_{intintreca}}{2})^2); \quad V_{f intreca}(1,1:nlx_{intreca}) = A_{f intreca} * (\text{deltalx}_{intreca});$$

$$R_{ftrabajo intreca}(1,1:nlx_{intreca}-1) = \frac{\text{deltalx}_{intreca}}{k_{f intreca} A_{fca}};$$

$$R_{ftrabajointreca}(1,nlx_{intreca}) = \frac{\text{deltalx}_{intreca}}{k_{f intreca} A_{f intreca}} + \frac{\text{deltalx}_{ca}}{k_{fca} A_{fca}};$$

$$C_{apftrabajointreca}(1,1:nlx_{intreca}) = V_{f intreca}(1,1:nlx_{intreca}) * \rho_{f intreca} * C_{pf intreca};$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

7.- Calentador.

$$A_{fca} = \pi * ((\frac{D_{inttuboca}}{2})^2) * n_{tubosca} * n_{calentadores}; \quad V_{fca}(1,1) = A_{fca} * (\Delta x_{ca});$$

$$R_{frabajoca}(1,1:nlx_{ca}-1) = \frac{\Delta x_{ca}}{k_{fca} A_{fca}};$$

$$R_{frabajoca}(1,nlx_{ca}) = \frac{\Delta x_{ca}}{\frac{2}{k_{fca} A_{fca}}} + \frac{\Delta x_{intcaex}}{\frac{2}{k_{fintcaex} A_{fintcaex}}};$$

$$C_{apfrabajoen}(1,1:nlx_{ca}) = V_{fca}(1,1:nlx_{ca}) * \rho_{fca} * C_{pfca};$$

8.- Interconexión calentador cilindro de expansión.

$$A_{fintcaex} = \pi * ((\frac{D_{intintcaex}}{2})^2); \quad V_{fintcaex}(1,1) = A_{fintcaex} * (\Delta x_{intcaex});$$

$$R_{frabajointcaex}(1,1:nlx_{intcaex}-1) = \frac{\Delta x_{intcaex}}{k_{fintcaex} A_{fintcaex}};$$

$$Cap_{frabajo intcaex}(1,1:nlx_{intcaex}) = V_{fintcaex}(1,1:nlx_{intcaex}) * \rho_{fintcaex} * C_{pfintcaex};$$

$$R_{frabajointcaex}(1,nlx_{intcaex}) = \frac{\Delta x_{intcaex}}{\frac{2}{k_{fintcaex} A_{fintcaex}}} + \frac{CR_{ex}}{\frac{2}{k_{fex} A_{fex}}};$$

9.- Espacio de expansión.

$$A_{fex} = \pi * ((\frac{C_{ex}}{2})^2); \quad V_{fex} = A_{fex} * (\frac{CR_{ex}}{4});$$

$$R_{frabajointcaex}(1,nlx_{intcaex}) = \frac{\Delta x_{intcaex}}{\frac{2}{k_{fintcaex} A_{fintcaex}}} + \frac{CR_{ex}}{\frac{2}{k_{fex} A_{fex}}}; \quad C_{apfrabajocex} = V_{fex} * \rho_{fex} * C_{pex};$$

CILINDRO DE COMPRESIÓN.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{int\ cco(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,1)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,2)} - T_{int\ cco(p,1)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,1)}} + \frac{T_{centrocco(p,1)} - T_{int\ cco(p,1)}}{R_{tcondint\ cco(p,1)}} \right) + T_{int\ cco(p,1)}$$

$$T_{int\ cco(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,2)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,3)} - T_{int\ cco(p,2)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,2)}} + \frac{T_{centrocco(p,2)} - T_{int\ cco(p,2)}}{R_{tcondint\ cco(p,2)}} + \frac{T_{int\ cco(p,1)} - T_{int\ cco(p,2)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,1)}} \right) + T_{int\ cco(p,2)}$$

$$T_{int\ cco(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,3)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,4)} - T_{int\ cco(p,3)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,3)}} + \frac{T_{centrocco(p,3)} - T_{int\ cco(p,3)}}{R_{tcondint\ cco(p,3)}} + \frac{T_{int\ cco(p,2)} - T_{int\ cco(p,3)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,2)}} \right) + T_{int\ cco(p,3)}$$

$$T_{int\ cco(p+1,4)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,4)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,5)} - T_{int\ cco(p,4)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,4)}} + \frac{T_{centrocco(p,4)} - T_{int\ cco(p,4)}}{R_{tcondint\ cco(p,4)}} + \frac{T_{int\ cco(p,3)} - T_{int\ cco(p,4)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,3)}} \right) + T_{int\ cco(p,4)}$$

$$T_{int\ cco(p+1,5)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,5)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,6)} - T_{int\ cco(p,5)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,5)}} + \frac{T_{centrocco(p,5)} - T_{int\ cco(p,5)}}{R_{tcondint\ cco(p,5)}} + \frac{T_{int\ cco(p,4)} - T_{int\ cco(p,5)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,4)}} \right) + T_{int\ cco(p,5)}$$

$$T_{int\ cco(p+1,2:nlxco-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cco(p,2:nlxco-1)}} \left(\frac{T_{int\ cco(p,3:nlxco)} - T_{int\ cco(p,2:nlxco-1)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{centrocco(p,2:nlxco-1)} - T_{int\ cco(p,2:nlxco-1)}}{R_{tcondint\ cco(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{int\ cco(p,1:nlxco-2)} - T_{int\ cco(p,2:nlxco-1)}}{R_{l\ int\ solidocco(p,1:nlxco-2)}} \right) + T_{int\ cco(p,2:nlxco-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intcco(p+1,nlxco)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcco(p,nlxco)}} \left(\frac{T_{intcco(p,1)} - T_{intcco(p,nlxco)}}{R_{lntsolidocc(p,nlxco)}} + \frac{T_{centrocco(p,nlxco)} - T_{intcco(p,nlxco)}}{R_{tcondintcco(p,nlxco)}} + \frac{T_{intcco(p,nlxco-1)} - T_{intcco(p,nlxco)}}{R_{lntsolidocc(p,nlxco-1)}} \right) + T_{intcco(p,nlxco)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centrocco(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrocco(p,1)}} \left(\frac{T_{intcco(p,1)} - T_{centrocco(p,1)}}{R_{tcondintcco(p,1)}} + \frac{T_{centrocco(p,2)} - T_{centrocco(p,1)}}{R_{lcentrosolidocco(p,1)}} + \frac{T_{extcco(p,1)} - T_{centrocco(p,1)}}{R_{tcondextcco(p,1)}} \right) + T_{centrocco(p,1)}$$

$$T_{centrocco(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrocco(p,2)}} \left(\frac{T_{intcco(p,2)} - T_{centrocco(p,2)}}{R_{tcondintcco(p,2)}} + \frac{T_{centrocco(p,3)} - T_{centrocco(p,2)}}{R_{lcentrosolidocco(p,2)}} + \frac{T_{extcco(p,2)} - T_{centrocco(p,2)}}{R_{tcondextcco(p,2)}} + \frac{T_{centrocco(p,1)} - T_{centrocco(p,2)}}{R_{lcentrosolidocco(p,1)}} \right) + T_{centrocco(p,2)}$$

$$T_{centrocco(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrocco(p,2)}} \left(\frac{T_{intcco(p,3)} - T_{centrocco(p,3)}}{R_{tcondintcco(p,3)}} + \frac{T_{centrocco(p,4)} - T_{centrocco(p,3)}}{R_{lcentrosolidocco(p,3)}} + \frac{T_{extcco(p,3)} - T_{centrocco(p,3)}}{R_{tcondextcco(p,3)}} + \frac{T_{centrocco(p,2)} - T_{centrocco(p,3)}}{R_{lcentrosolidocco(p,2)}} \right) + T_{centrocco(p,3)}$$

$$T_{centrocco(p+1,4)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrocco(p,4)}} \left(\frac{T_{intcco(p,4)} - T_{centrocco(p,4)}}{R_{tcondintcco(p,4)}} + \frac{T_{centrocco(p,5)} - T_{centrocco(p,4)}}{R_{lcentrosolidocco(p,4)}} + \frac{T_{extcco(p,4)} - T_{centrocco(p,4)}}{R_{tcondextcco(p,4)}} + \frac{T_{centrocco(p,3)} - T_{centrocco(p,4)}}{R_{lcentrosolidocco(p,3)}} \right) + T_{centrocco(p,4)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centrocco}(p+1,5)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrocco}(p,5)}} \left(\frac{T_{\text{intcco}(p,5)} - T_{\text{centrocco}(p,5)}}{R_{\text{tcondintcco}(p,5)}} + \frac{T_{\text{centrocco}(p,6)} - T_{\text{centrocco}(p,5)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,5)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,5)} - T_{\text{centrocco}(p,5)}}{R_{\text{tcondextcco}(p,5)}} + \frac{T_{\text{centrocco}(p,4)} - T_{\text{centrocco}(p,5)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,4)}} \right) + T_{\text{centrocco}(p,5)}$$

$$T_{\text{centrocco}(p+1,2:nlxco-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}} \left(\frac{T_{\text{intcco}(p,2:nlxco-1)} - T_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}}{R_{\text{tcondintcco}(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{\text{centrocco}(p,3:nlxco)} - T_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,2:nlxco-1)} - T_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}}{R_{\text{tcondextcco}(p,2:nlxco-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrocco}(p,1:nlxco-2)} - T_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,1:nlxco-2)}} \right) + T_{\text{centrocco}(p,2:nlxco-1)}$$

$$T_{\text{centrocco}(p+1,nlxco)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrocco}(p,nlxco)}} \left(\frac{T_{\text{intcco}(p,nlxco)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{tcondintcco}(p,nlxco)}} + \frac{T_{\text{centrointcoen}(p,1)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,nlxco)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,nlxco)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{tcondextcco}(p,nlxco)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrocco}(p,nlxco-1)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{lcentrosoIdocco}(p,1:nlxco-1)}} \right) + T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{extcco(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,1)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,1)} - T_{extcco(p,1)}}{R_{tcondextcco(p,1)}} + \frac{T_{extcco(p,2)} - T_{extcco(p,1)}}{R_{lextsolidaco(p,1)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,1)} - T_{extcco(p,1)}}{R_{tconvambienteextcco(p,1)}} \right) + T_{extcco(p,1)}$$

$$T_{extcco(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,2)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,2)} - T_{extcco(p,2)}}{R_{tcondextcco(p,2)}} + \frac{T_{extcco(p,3)} - T_{extcco(p,2)}}{R_{lextsolidaco(p,2)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,2)} - T_{extcco(p,2)}}{R_{tconvambienteextcco(p,2)}} + \frac{T_{extcco(p,1)} - T_{extcco(p,2)}}{R_{lextsolidaco(p,1)}} \right) + T_{extcco(p,2)}$$

$$T_{extcco(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,3)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,3)} - T_{extcco(p,3)}}{R_{tcondextcco(p,3)}} + \frac{T_{extcco(p,4)} - T_{extcco(p,3)}}{R_{lextsolidaco(p,3)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,3)} - T_{extcco(p,3)}}{R_{tconvambienteextcco(p,3)}} + \frac{T_{extcco(p,2)} - T_{extcco(p,3)}}{R_{lextsolidaco(p,2)}} \right) + T_{extcco(p,3)}$$

$$T_{extcco(p+1,4)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,4)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,4)} - T_{extcco(p,4)}}{R_{tcondextcco(p,4)}} + \frac{T_{extcco(p,5)} - T_{extcco(p,4)}}{R_{lextsolidaco(p,4)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,4)} - T_{extcco(p,4)}}{R_{tconvambienteextcco(p,4)}} + \frac{T_{extcco(p,3)} - T_{extcco(p,4)}}{R_{lextsolidaco(p,3)}} \right) + T_{extcco(p,4)}$$

$$T_{extcco(p+1,5)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,5)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,5)} - T_{extcco(p,5)}}{R_{tcondextcco(p,5)}} + \frac{T_{extcco(p,6)} - T_{extcco(p,5)}}{R_{lextsolidaco(p,5)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,5)} - T_{extcco(p,5)}}{R_{tconvambienteextcco(p,5)}} + \frac{T_{extcco(p,4)} - T_{extcco(p,5)}}{R_{lextsolidaco(p,4)}} \right) + T_{extcco(p,5)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{extcco(p+1,2:nlxco-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,2:nlxco-1)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,2:nlxco)} - T_{extcco(p,2:nlxco-1)}}{R_{tcondextcco(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{extcco(p,3:nlxco)} - T_{extcco(p,2:nlxco-1)}}{R_{lexsolidaco(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,2:nlxco-1)} - T_{extcco(p,2:nlxco-1)}}{R_{tconvambienteextcco(p,2:nlxco-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{extcco(p,1:nlxco-2)} - T_{extcco(p,2:nlxco-1)}}{R_{lexsolidaco(p,1:nlxco-2)}} \right) + T_{extcco(p,2:nlxco-1)}$$

$$T_{extcco(p+1,nlxco)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcco(p,nlxco)}} \left(\frac{T_{centrocco(p,nlxco)} - T_{extcco(p,nlxco)}}{R_{tcondextcco(p,nlxco)}} + \frac{T_{extintcoen(p,1)} - T_{extcco(p,nlxco)}}{R_{lexsolidaco(p,nlxco)}} + \frac{T_{ambienteextcco(p,nlxco)} - T_{extcco(p,nlxco)}}{R_{tconvambienteextcco(p,nlxco)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{extcco(p,nlxco-1)} - T_{extcco(p,nlxco)}}{R_{lexsolidaco(p,nlxco-1)}} \right) + T_{extcco(p,nlxco)}$$

INTERCONEXIÓN CILINDRO DE COMPRESIÓN ENFRIADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{intintcoen(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcoen(p,1)}} \left(\frac{T_{fintcoen(p,1)} - T_{intintcoen(p,1)}}{R_{fintcoen(p,1)}} + \frac{T_{intintcoen(p,2)} - T_{intintcoen(p,1)}}{R_{linsolidointcoen(p,1)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,1)} - T_{intintcoen(p,1)}}{R_{tcondintcoen(p,1)}} + \frac{T_{intcco(p,nlxcco)} - T_{intintcoen(p,1)}}{R_{linsolidocco(p,nlxcco)}} \right) + T_{intintcoen(p,1)}$$

$$T_{intintcoen(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcoen(p,2)}} \left(\frac{T_{fintcoen(p,2)} - T_{intintcoen(p,2)}}{R_{fintcoen(p,2)}} + \frac{T_{intintcoen(p,3)} - T_{intintcoen(p,2)}}{R_{linsolidointcoen(p,2)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,2)} - T_{intintcoen(p,2)}}{R_{tcondintcoen(p,2)}} + \frac{T_{intintcoen(p,1)} - T_{intintcoen(p,2)}}{R_{linsolidointcoen(p,1)}} \right) + T_{intintcoen(p,2)}$$

$$T_{intintcoen(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcoen(p,3)}} \left(\frac{T_{fintcoen(p,3)} - T_{intintcoen(p,3)}}{R_{fintcoen(p,3)}} + \frac{T_{intintcoen(p,4)} - T_{intintcoen(p,3)}}{R_{linsolidointcoen(p,3)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,3)} - T_{intintcoen(p,3)}}{R_{tcondintcoen(p,3)}} + \frac{T_{intintcoen(p,2)} - T_{intintcoen(p,3)}}{R_{linsolidointcoen(p,2)}} \right) + T_{intintcoen(p,3)}$$

$$T_{intintcoen(p+1,4)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcoen(p,4)}} \left(\frac{T_{fintcoen(p,4)} - T_{intintcoen(p,4)}}{R_{fintcoen(p,4)}} + \frac{T_{intintcoen(p,5)} - T_{intintcoen(p,4)}}{R_{linsolidointcoen(p,4)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,4)} - T_{intintcoen(p,4)}}{R_{tcondintcoen(p,4)}} + \frac{T_{intintcoen(p,3)} - T_{intintcoen(p,4)}}{R_{linsolidointcoen(p,3)}} \right) + T_{intintcoen(p,4)}$$

$$T_{intintcoen(p+1,5)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcoen(p,5)}} \left(\frac{T_{fintcoen(p,5)} - T_{intintcoen(p,5)}}{R_{fintcoen(p,5)}} + \frac{T_{intintcoen(p,6)} - T_{intintcoen(p,5)}}{R_{linsolidointcoen(p,5)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,5)} - T_{intintcoen(p,5)}}{R_{tcondintcoen(p,5)}} + \frac{T_{intintcoen(p,4)} - T_{intintcoen(p,5)}}{R_{linsolidointcoen(p,4)}} \right) + T_{intintcoen(p,5)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$\begin{aligned}
 T_{\text{intintcoen}(p+1,2:\text{nlxintcoen}-1)} &= \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}} \left(\frac{T_{f\text{intcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)} - T_{\text{intintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}}{R_{f\text{intcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}} + \frac{T_{\text{intintcoen}(p,3:\text{nlxintcoen})} - T_{\text{intintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}}{R_{\text{intsolidointcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}} + \right. \\
 &\quad \left. \frac{T_{\text{centrintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)} - T_{\text{intintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}}{R_{\text{tcondintintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}} + \frac{T_{\text{intintcoen}(p,l:\text{nlxintcoen}-2)} - T_{\text{intintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)}}{R_{\text{intsolidointcoen}(p,l:\text{nlxintcoen}-2)}} \right) + T_{\text{intintcoen}(p,2:\text{nlxintcoen}-1)} \\
 \\
 T_{\text{intintcoen}(p+1,\text{nlxintcoen})} &= \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} \left(\frac{T_{f\text{intcoen}(p,\text{nlxintcoen})} - T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{f\text{intcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \frac{T_{\text{inten}(p,1)} - T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{\text{intsolidointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \right. \\
 &\quad \left. \frac{T_{\text{centrintcoen}(p,\text{nlxintcoen})} - T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{\text{tcondintintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \frac{T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen}-1)} - T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{\text{intsolidointcoen}(p,\text{nlxintcoen}-1)}} \right) + T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}
 \end{aligned}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centrointcoen(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcoen(p,1)}} \left(\frac{T_{intintcoen(p,1)} - T_{centrointcoen(p,1)}}{R_{tcondintintcoen(p,1)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,2)} - T_{centrointcoen(p,1)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,1)}} + \frac{T_{ext intcoen(p,1)} - T_{centrointcoen(p,1)}}{R_{tcondextintcoen(p,1)}} + \frac{T_{centrocco(p,nlxco)} - T_{centrointcoen(p,1)}}{R_{lcentrosolidocco(p,nlxco)}} \right) + T_{centrointcoen(p,1)}$$

$$T_{centrointcoen(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcoen(p,2)}} \left(\frac{T_{intintcoen(p,2)} - T_{centrointcoen(p,2)}}{R_{tcondintintcoen(p,2)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,3)} - T_{centrointcoen(p,2)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,2)}} + \frac{T_{ext intcoen(p,2)} - T_{centrointcoen(p,2)}}{R_{tcondextintcoen(p,2)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,1)} - T_{centrointcoen(p,2)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,1)}} \right) + T_{centrointcoen(p,2)}$$

$$T_{centrointcoen(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcoen(p,3)}} \left(\frac{T_{intintcoen(p,3)} - T_{centrointcoen(p,3)}}{R_{tcondintintcoen(p,3)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,4)} - T_{centrointcoen(p,3)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,3)}} + \frac{T_{ext intcoen(p,3)} - T_{centrointcoen(p,3)}}{R_{tcondextintcoen(p,3)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,2)} - T_{centrointcoen(p,3)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,2)}} \right) + T_{centrointcoen(p,3)}$$

$$T_{centrointcoen(p+1,2:nlxintcoen-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} \left(\frac{T_{intintcoen(p,2:nlxintcoen-1)} - T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{tcondintintcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,3:nlxintcoen) - T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ext intcoen(p,2:nlxintcoen-1)} - T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{tcondextintcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,1:nlxintcoen-2) - T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,1:nlxintcoen-2)}} \right) + T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centrointcoen}(p+1,\text{nlxintcoen})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} \left(\frac{T_{\text{intintcoen}(p,\text{nlxintcoen})} - T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{t\text{condintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \frac{T_{\text{centroen}(p,1)} - T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{l\text{centrosolidointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \right. \\ \left. \frac{T_{\text{ext intcoen}(p,\text{nlxintcoen})} - T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{t\text{condeextintcoen}(p,\text{nlxintcoen})}} + \frac{T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen}-1)} - T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}}{R_{l\text{centrosolidointcoen}(p,\text{nlxintcoen}-1)}} \right) + T_{\text{centrointcoen}(p,\text{nlxintcoen})}$$

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{\text{ext intcoen}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{ext intcoen}(p,1)}} \left(\frac{T_{\text{centrointcoen}(p,1)} - T_{\text{ext intcoen}(p,1)}}{R_{t\text{condeextintcoen}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ext intcoen}(p,2)} - T_{\text{ext intcoen}(p,1)}}{R_{l\text{extsolidointcoen}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ambienteext intcoen}(p,1)} - T_{\text{ext intcoen}(p,1)}}{R_{t\text{convambienteext intcoen}(p,1)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,\text{nlxco})} - T_{\text{ext intcoen}(p,1)}}{R_{l\text{extsolidoco}(p,\text{nlxco})}} \right) \\ + T_{\text{ext intcoen}(p,\text{nlxintcoen})}$$

$$T_{\text{ext intcoen}(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{ext intcoen}(p,2)}} \left(\frac{T_{\text{centrointcoen}(p,2)} - T_{\text{ext intcoen}(p,2)}}{R_{t\text{condintcoen}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ext intcoen}(p,3)} - T_{\text{ext intcoen}(p,2)}}{R_{l\text{extsolidointcoen}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ambienteext intcoen}(p,2)} - T_{\text{ext intcoen}(p,2)}}{R_{t\text{convambienteext intcoen}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ext intcoen}(p,1)} - T_{\text{ext intcoen}(p,2)}}{R_{l\text{extsolidointcoen}(p,1)}} \right) \\ + T_{\text{ext intcoen}(p,\text{nlxintcoen})}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{ext\ intcoen(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcoen(p,3)}} \left(\frac{T_{centrointcoen(p,3)} - T_{ext\ intcoen(p,3)}}{R_{tcondintcoen(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intcoen(p,4)} - T_{ext\ intcoen(p,3)}}{R_{lexsolidointcoen(p,3)}} + \frac{T_{ambienteext\ intcoen(p,3)} - T_{ext\ intcoen(p,3)}}{R_{tconvambienteext\ intcoen(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intcoen(p,2)} - T_{ext\ intcoen(p,3)}}{R_{lexsolidointcoen(p,2)}} \right) + T_{ext\ intcoen(p,3)}$$

$$T_{ext\ intcoen(p+1,2:nlxintcoen-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} \left(\frac{T_{centrointcoen(p,2:nlxintcoen-1)} - T_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{tcondintcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} + \frac{T_{ext\ intcoen(p,3:nlxintcoen)} - T_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{lexsolidointcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ambienteext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)} - T_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{tconvambienteext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}} + \frac{T_{ext\ intcoen(p,l:nlxintcoen-2)} - T_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}}{R_{lexsolidointcoen(p,l:nlxintcoen-2)}} \right) + T_{ext\ intcoen(p,2:nlxintcoen-1)}$$

$$T_{ext\ intcoen(p+1,nlxintcoen)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}} \left(\frac{T_{centrointcoen(p,nlxintcoen)} - T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}}{R_{tcondintcoen(p,nlxintcoen)}} + \frac{T_{exten(p,1)} - T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}}{R_{lexsolidointcoen(p,nlxintcoen)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ambienteext\ intcoen(p,nlxintcoen)} - T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}}{R_{tconvambienteintcoen(p,nlxintcoen)}} + \frac{T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen-1)} - T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}}{R_{lexsolidointcoen(p,nlxintcoen-1)}} \right) + T_{ext\ intcoen(p,nlxintcoen)}$$

ENFRIADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{inten(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{inten(p,1)}} \left(\frac{T_{fen(p,1)} - T_{inten(p,1)}}{R_{fen(p,1)}} + \frac{T_{inten(p,2)} - T_{inten(p,1)}}{R_{lintsolidoen(p,1)}} + \frac{T_{centroen(p,1)} - T_{inten(p,1)}}{R_{tconditen(p,1)}} + \frac{T_{intintcoen(p,nlxintcoen)} - T_{inten(p,1)}}{R_{lintsolidointcoen(p,nlxintcoen)}} \right) + T_{intintcoen(p,1)}$$

$$T_{inten(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{inten(p,2)}} \left(\frac{T_{fen(p,2)} - T_{inten(p,2)}}{R_{fen(p,2)}} + \frac{T_{inten(p,3)} - T_{inten(p,2)}}{R_{lintsolidoen(p,2)}} + \frac{T_{centroen(p,2)} - T_{inten(p,2)}}{R_{tconditen(p,2)}} + \frac{T_{inten(p,1)} - T_{inten(p,2)}}{R_{lintsolidoen(p,1)}} \right) + T_{intintcoen(p,2)}$$

$$T_{inten(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{inten(p,3)}} \left(\frac{T_{fen(p,3)} - T_{inten(p,3)}}{R_{fen(p,3)}} + \frac{T_{inten(p,4)} - T_{inten(p,3)}}{R_{lintsolidoen(p,3)}} + \frac{T_{centroen(p,3)} - T_{inten(p,3)}}{R_{tconditen(p,3)}} + \frac{T_{intn(p,2)} - T_{inten(p,3)}}{R_{lintsolidoen(p,2)}} \right) + T_{intintcoen(p,3)}$$

$$T_{inten(p+1,2:nlxen-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{inten(p,2:nlxen-1)}} \left(\frac{T_{fen(p,2:nlxen-1)} - T_{inten(p,2:nlxen-1)}}{R_{fen(p,2:nlxen-1)}} + \frac{T_{inten(p,3:nlxen)} - T_{inten(p,2:nlxen-1)}}{R_{lintsolidoen(p,2:nlxen-1)}} + \frac{T_{centroen(p,2:nlxen-1)} - T_{inten(p,2:nlxen-1)}}{R_{tconditen(p,2:nlxen-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{inten(p,lnlxen-2)} - T_{inten(p,2:nlxen-1)}}{R_{lintsolidoen(p,lnlxen-2)}} \right) + T_{intintcoen(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{inten(p+1,nlxen)} = \frac{\Delta\tau}{C_{inten(p,nlxen)}} \left(\frac{T_{fen(p,nlxen)} - T_{inten(p,nlxen)}}{R_{fen(p,nlxen)}} + \frac{T_{intintenre(p,1)} - T_{inten(p,nlxen)}}{R_{lintsolidoen(p,nlxen)}} + \frac{T_{centroen(p,nlxen)} - T_{inten(p,nlxen)}}{R_{tcondinten(p,nlxen)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{inten(p,nlxen-1)} - T_{inten(p,nlxen)}}{R_{lintsolidoen(p,nlxen-1)}} \right) + T_{inten(p,nlxen)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centroen(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroen(p,1)}} \left(\frac{T_{inten(p,1)} - T_{centroen(p,1)}}{R_{tcondinten(p,1)}} + \frac{T_{centroen(p,2)} - T_{centroen(p,1)}}{R_{lcentrosolidoen(p,1)}} + \frac{T_{exen(p,1)} - T_{centroen(p,1)}}{R_{tcondexten(p,1)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,nlxintcoen)} - T_{centroen(p,1)}}{R_{lcentrosolidointcoen(p,nlxintcoen)}} \right) + T_{centroen(p,1)}$$

$$T_{centroen(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroen(p,2)}} \left(\frac{T_{inten(p,2)} - T_{centroen(p,2)}}{R_{tcondinten(p,2)}} + \frac{T_{centroen(p,3)} - T_{centroen(p,2)}}{R_{lcentrosolidoen(p,2)}} + \frac{T_{exen(p,2)} - T_{centroen(p,2)}}{R_{tcondexten(p,2)}} + \frac{T_{centrointcoen(p,1)} - T_{centroen(p,2)}}{R_{lcentrosolidoen(p,1)}} \right) + T_{centroen(p,2)}$$

$$T_{centroen(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroen(p,3)}} \left(\frac{T_{inten(p,3)} - T_{centroen(p,3)}}{R_{tcondinten(p,3)}} + \frac{T_{centroen(p,4)} - T_{centroen(p,3)}}{R_{lcentrosolidoen(p,3)}} + \frac{T_{exen(p,3)} - T_{centroen(p,3)}}{R_{tcondexten(p,3)}} + \frac{T_{centroen(p,2)} - T_{centroen(p,3)}}{R_{lcentrosolidoen(p,2)}} \right) + T_{centroen(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centroen}(p+1,2:\text{nlxen}-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}} \left(\frac{T_{\text{inten}(p,2:\text{nlxen}-1)} - T_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}}{R_{\text{tcondinten}(p,2:\text{nlxen}-1)}} + \frac{T_{\text{centroen}(p,3:\text{nlxen})} - T_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}}{R_{\text{lcentrosoIdoen}(p,2:\text{nlxen}-1)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,2:\text{nlxen}-1)} - T_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}}{R_{\text{tcondexten}(p,2:\text{nlxen}-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen}-2)} - T_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}}{R_{\text{lcentrosoIdoen}(p,\text{nlxen}-2)}} \right) + T_{\text{centroen}(p,2:\text{nlxen}-1)}$$

$$T_{\text{centroen}(p+1,\text{nlxen})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}} \left(\frac{T_{\text{inten}(p,\text{nlxen})} - T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{tcondinten}(p,\text{nlxen})}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,1)} - T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{lcentrosoIdoen}(p,\text{nlxen})}} + \frac{T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})} - T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{tcondexten}(p,\text{nlxen})}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen}-1)} - T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{lcentrosoIdoen}(p,\text{nlxen}-1)}} \right) + T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{\text{exten}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{exten}(p,1)}} \left(\frac{T_{\text{centroen}(p,1)} - T_{\text{exten}(p,1)}}{R_{\text{tcondexten}(p,1)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,2)} - T_{\text{exten}(p,1)}}{R_{\text{lextolidoen}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ambienteexten}(p,1)} - T_{\text{exten}(p,1)}}{R_{\text{tconvambienteexten}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ext intenco}(p,nlxintcoen)} - T_{\text{exten}(p,1)}}{R_{\text{lextsolidointceen}(p,nlxintcoen)}} \right) + T_{\text{exten}(p,1)}$$

$$T_{\text{exten}(p+2,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{exten}(p,2)}} \left(\frac{T_{\text{centroen}(p,2)} - T_{\text{exten}(p,2)}}{R_{\text{tcondexten}(p,2)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,3)} - T_{\text{exten}(p,2)}}{R_{\text{lextolidoen}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ambienteexten}(p,2)} - T_{\text{exten}(p,2)}}{R_{\text{tconvambienteexten}(p,2)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,1)} - T_{\text{exten}(p,2)}}{R_{\text{lextsoliden}(p,1)}} \right) + T_{\text{exten}(p,2)}$$

$$T_{\text{exten}(p+2,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{exten}(p,3)}} \left(\frac{T_{\text{centroen}(p,3)} - T_{\text{exten}(p,3)}}{R_{\text{tcondexten}(p,3)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,4)} - T_{\text{exten}(p,3)}}{R_{\text{lextolidoen}(p,3)}} + \frac{T_{\text{ambienteexten}(p,3)} - T_{\text{exten}(p,3)}}{R_{\text{tconvambienteexten}(p,3)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,2)} - T_{\text{exten}(p,3)}}{R_{\text{lextsoliden}(p,2)}} \right) + T_{\text{exten}(p,3)}$$

$$T_{\text{exten}(p+2,2:nlxen-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}} \left(\frac{T_{\text{centroen}(p,2:nlxen-1)} - T_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}}{R_{\text{tcondexten}(p,2:nlxen-1)}} + \frac{T_{\text{exten}(p,3:nlxen)} - T_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}}{R_{\text{lextsoliden}(p,2:nlxen-1)}} + \frac{T_{\text{ambienteexten}(p,2:nlxen-1)} - T_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}}{R_{\text{tconvambienteexten}(p,2:nlxen-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{exten}(p,1:nlxen-2)} - T_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}}{R_{\text{lextsoliden}(p,2:nlxen-2)}} \right) + T_{\text{exten}(p,2:nlxen-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{exten}(p+2,\text{nlxen})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}} \left(\frac{T_{\text{centroen}(p,\text{nlxen})} - T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{tcondexten}(p,\text{nlxen})}} + \frac{T_{\text{ext intenre}(p,1)} - T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{lextolidoen}(p,\text{nlxen})}} + \frac{T_{\text{ambienteexten}(p,\text{nlxen})} - T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{tconvambienteen}(p,\text{nlxen})}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{exten}(p,\text{nlxen}-1)} - T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}}{R_{\text{lexsolidoen}(p,\text{nlxen}-1)}} \right) + T_{\text{exten}(p,\text{nlxen})}$$

INTERCONEXIÓN ENFRIADOR REGENERADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{\text{intintenre}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,1)}} \left(\frac{T_{f\text{ intenre}(p,1)} - T_{\text{intintenre}(p,1)}}{R_{f\text{ intenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{intintenre}(p,2)} - T_{\text{intintenre}(p,1)}}{R_{\text{intsolidointenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{centrintenre}(p,1)} - T_{\text{intintenre}(p,1)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{inten}(p,\text{nlxen})} - T_{\text{intintenre}(p,1)}}{R_{\text{intsolidoen}(p,\text{nlxen})}} \right) + T_{\text{intintenre}(p,1)} \\ T_{\text{intintenre}(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,2)}} \left(\frac{T_{f\text{ intenre}(p,2)} - T_{\text{intintenre}(p,2)}}{R_{f\text{ intenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{intintenre}(p,3)} - T_{\text{intintenre}(p,2)}}{R_{\text{intsolidointenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{centrintenre}(p,2)} - T_{\text{intintenre}(p,2)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{intintenre}(p,1)} - T_{\text{intintenre}(p,2)}}{R_{\text{intsolidointenre}(p,1)}} \right) + T_{\text{intintenre}(p,2)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intintenre(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,3)}} \left(\frac{T_{fintenre(p,3)} - T_{intintenre(p,3)}}{R_{fintenre(p,3)}} + \frac{T_{intintenre(p,4)} - T_{intintenre(p,3)}}{R_{lntsolidointenre(p,3)}} + \frac{T_{centrintenre(p,3)} - T_{intintenre(p,3)}}{R_{tcondintenre(p,3)}} + \frac{T_{intintenre(p,2)} - T_{intintenre(p,3)}}{R_{lntsolidointenre(p,2)}} \right) + T_{intintenre(p,3)}$$

$$T_{intintenre(p+1,2:nlxintenre-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,2:nlxintenre-1)}} \left(\frac{T_{fintenre(p,2:nlxintenre-1)} - T_{intintenre(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{fintenre(p,2:nlxintenre-1)}} + \frac{T_{intintenre(p,3:nlxintenre)} - T_{intintenre(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{lntsolidointenre(p,2:nlxintenre-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrintenre(p,2:nlxintenre-1)} - T_{intintenre(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{tcondintenre(p,2:nlxintenre-1)}} + \frac{T_{intintenre(p,l:nlxintenre-2)} - T_{intintenre(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{lntsolidointenre(p,l:nlxintenre-2)}} \right) + T_{intintenre(p,2:nlxintenre-1)}$$

$$T_{intintenre(p+1,nlxintenre)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,nlxintenre)}} \left(\frac{T_{fintenre(p,nlxintenre)} - T_{intintenre(p,nlxintenre)}}{R_{fintenre(p,nlxintenre)}} + \frac{T_{intre(p,1)} - T_{intintenre(p,nlxintenre)}}{R_{lntsolidointenre(p,nlxintenre)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrintenre(p,nlxintenre)} - T_{intintenre(p,nlxintenre)}}{R_{tcondintenre(p,2:nlxintenre-1)}} + \frac{T_{inten(p,nlxintenre-1)} - T_{intintenre(p,nlxintenre)}}{R_{lntsolidointenre(p,l:nlxintenre-1)}} \right) + T_{intintenre(p,nlxintenre)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{\text{centrointenre}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,1)}} \left(\frac{T_{\text{intintenre}(p,1)} - T_{\text{centrointenre}(p,1)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,2)} - T_{\text{centrointenre}(p,1)}}{R_{\text{lcentrosolidointenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ext intenre}(p,1)} - T_{\text{centrointenre}(p,1)}}{R_{\text{tcondextintenre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{centroen}(p,nlxen)} - T_{\text{centrointenre}(p,1)}}{R_{\text{linsolidoen}(p,nlxen)}} \right) + T_{\text{centrointenre}(p,1)}$$

$$T_{\text{centrointenre}(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,2)}} \left(\frac{T_{\text{intintenre}(p,2)} - T_{\text{centrointenre}(p,2)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,3)} - T_{\text{centrointenre}(p,2)}}{R_{\text{lcentrosolidointenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ext intenre}(p,2)} - T_{\text{centrointenre}(p,2)}}{R_{\text{tcondextintenre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,1)} - T_{\text{centrointenre}(p,2)}}{R_{\text{linsolidointenre}(p,1)}} \right) + T_{\text{centrointenre}(p,2)}$$

$$T_{\text{centrointenre}(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,3)}} \left(\frac{T_{\text{intenre}(p,3)} - T_{\text{centrointenre}(p,3)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,4)} - T_{\text{centrointenre}(p,3)}}{R_{\text{lcentrosolidointenre}(p,3)}} + \frac{T_{\text{ext intenre}(p,3)} - T_{\text{centrointenre}(p,3)}}{R_{\text{tcondextintenre}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,2)} - T_{\text{centrointenre}(p,3)}}{R_{\text{linsolidointenre}(p,2)}} \right) + T_{\text{centrointenre}(p,3)}$$

$$T_{\text{centrointenre}(p+1,2:nlxintenre-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p,2:nlxintenre-1)}} \left(\frac{T_{\text{intintenre}(p,2:nlxintenre-1)} - T_{\text{centrointenre}(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{\text{tcondintenre}(p,2:nlxintenre-1)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,3:nlxintenre)} - T_{\text{centrointenre}(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{\text{lcentrosolidointenre}(p,2:nlxintenre-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intenre}(p,2:nlxintenre-1)} - T_{\text{centrointenre}(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{\text{tcondextintenre}(p,2:nlxintenre-1)}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p,1:nlxintenre-2)} - T_{\text{centrointenre}(p,2:nlxintenre-1)}}{R_{\text{linsolidointenre}(p,1:nlxintenre-2)}} \right) + T_{\text{centrointenre}(p,2:nlxintenre-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centrointenre}(p+l, \text{nlxintenre})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intenre}(p, \text{nlxintenre})}} \left(\frac{T_{\text{intenre}(p, \text{nlxintenre})} - T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre})}}{R_{\text{tcondintenre}(p, \text{nlxintenre})}} + \frac{T_{\text{centrore}(p, l)} - T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre})}}{R_{\text{lcentrosolidointenre}(p, \text{nlxintenre})}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intenre}(p, \text{nlxintenre})} - T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre})}}{R_{\text{tcondextintenre}(p, \text{nlxintenre})}} + \frac{T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre}-1)} - T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre})}}{R_{\text{lintsolidointenre}(p, \text{nlxintenre}-1)}} \right) + T_{\text{centrointenre}(p, \text{nlxintenre})}$$

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{ext\ intenre(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,1)}} \left(\frac{T_{centroentre(p,1)} - T_{ext\ intenre(p,1)}}{R_{tcondext\ intenre(p,1)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,2)} - T_{ext\ intenre(p,1)}}{R_{lextcentrosolidointenre(p,1)}} + \frac{T_{ambienteext\ intenre(p,1)} - T_{ext\ intenre(p,1)}}{R_{tconvambienteintenre(p,1)}} + \frac{T_{exten(p,nlxen)} - T_{ext\ intenre(p,1)}}{R_{lextsolidoen(p,nlxen)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,1)}$$

$$T_{ext\ intenre(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,2)}} \left(\frac{T_{centroentre(p,2)} - T_{ext\ intenre(p,2)}}{R_{tcondext\ intenre(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,3)} - T_{ext\ intenre(p,2)}}{R_{lextcentrosolidointenre(p,2)}} + \frac{T_{ambienteext\ intenre(p,2)} - T_{ext\ intenre(p,2)}}{R_{tconvambienteintenre(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,1)} - T_{ext\ intenre(p,2)}}{R_{lextsolidointenre(p,1)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,2)}$$

$$T_{ext\ intenre(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,3)}} \left(\frac{T_{centroentre(p,3)} - T_{ext\ intenre(p,3)}}{R_{tcondext\ intenre(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,4)} - T_{ext\ intenre(p,3)}}{R_{lextcentrosolidointenre(p,3)}} + \frac{T_{ambienteext\ intenre(p,3)} - T_{ext\ intenre(p,3)}}{R_{tconvambienteintenre(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,2)} - T_{ext\ intenre(p,3)}}{R_{lextsolidointenre(p,2)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,3)}$$

$$T_{ext\ intenre(p+1,2:nlx\ intenre-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}} \left(\frac{T_{centroentre(p,nlx\ intenre-1)} - T_{ext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}}{R_{tcondext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,3:nlx\ intenre)} - T_{ext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}}{R_{lextcentrosolidointenre(p,2:nlx\ intenre-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ambienteext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)} - T_{ext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}}{R_{tconvambienteintenre(p,2:nlx\ intenre-1)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,1:nlx\ intenre-2)} - T_{ext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}}{R_{lextsolidointenre(p,1:nlx\ intenre-2)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,2:nlx\ intenre-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{ext\ intenre(p+1,nlxintenre)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intenre(p,nlxintenre)}} \left(\frac{T_{centrintenre(p,nlxintenre)} - T_{ext\ intenre(p,nlxintenre)}}{R_{tcondextintenre(p,nlxintenre)}} + \frac{T_{ext(p,l)} - T_{ext\ intenre(p,nlxintenre)}}{R_{lexcentrosolidointenre(p,nlxintenre)}} + \frac{T_{ambienteext\ intenre(p,nlxintenre)} - T_{ext\ intenre(p,nlxintenre)}}{R_{tconvambienteintenre(p,nlxintenre)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ext\ intenre(p,nlxintenre-1)} - T_{ext\ intenre(p,nlxintenre)}}{R_{lexsolidointenre(p,l:nlxintenre-1)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,nlxintenre)}$$

REGENERADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{intre(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intre(p,1)}} \left(\frac{T_{fre(p,1)} - T_{intre(p,1)}}{R_{fre(p,1)}} + \frac{T_{intre(p,2)} - T_{intre(p,1)}}{R_{lintsolidor(p,1)}} + \frac{T_{centro(p,1)} - T_{intre(p,1)}}{R_{tcondintre(p,1)}} + \frac{T_{intintenre(p,nlxintenre)} - T_{intre(p,1)}}{R_{lintsolidoen(p,nlxintenre)}} \right) + T_{intre(p,1)}$$

$$T_{intre(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intre(p,2)}} \left(\frac{T_{fre(p,2)} - T_{intre(p,2)}}{R_{condmatrizy(p,2)}} + \frac{T_{fre(p,2)} - T_{intre(p,2)}}{R_{fre(p,2)}} + \frac{T_{intre(p,3)} - T_{intre(p,2)}}{R_{lintsolidor(p,2)}} + \frac{T_{centro(p,2)} - T_{intre(p,2)}}{R_{tcondintre(p,2)}} + \frac{T_{intre(p,1)} - T_{intre(p,2)}}{R_{lintsolidor(p,1)}} \right) + T_{intre(p,2)}$$

$$T_{intre(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intre(p,3)}} \left(\frac{T_{fre(p,3)} - T_{intre(p,3)}}{R_{condmatrizy(p,3)}} + \frac{T_{fre(p,3)} - T_{intre(p,3)}}{R_{fre(p,3)}} + \frac{T_{intre(p,4)} - T_{intre(p,3)}}{R_{lintsolidor(p,3)}} + \frac{T_{centro(p,3)} - T_{intre(p,3)}}{R_{tcondintre(p,3)}} + \frac{T_{intre(p,2)} - T_{intre(p,3)}}{R_{lintsolidor(p,2)}} \right) + T_{intre(p,3)}$$

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA.

Juan Antonio Viso Pérez.

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{intre}(p+1,2:\text{nlxre}-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}} \left(\frac{T_{\text{fre}(p,2:\text{nlxre}-1)} - T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}}{R_{\text{condmatrizy}(p,2:\text{nlxre}-1)}} + \frac{T_{\text{fre}(p,2:\text{nlxre}-1)} - T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}}{R_{\text{fre}(p,2:\text{nlxre}-1)}} + \frac{T_{\text{intre}(p,3:\text{nlxre})} - T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}}{R_{\text{lintsolidor}(p,2:\text{nlxre}-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrore}(p,2:\text{nlxre}-1)} - T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}}{R_{\text{tcondintre}(p,2:\text{nlxre}-1)}} + \frac{T_{\text{intre}(p,1:\text{nlxre}-2)} - T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}}{R_{\text{lintsolidor}(p,1:\text{nlxre}-2)}} \right) + T_{\text{intre}(p,2:\text{nlxre}-1)}$$

$$T_{\text{intre}(p+1,\text{nlxre})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}} \left(\frac{T_{\text{fre}(p,\text{nlxre})} - T_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}}{R_{\text{condmatrizy}(p,\text{nlxre})}} + \frac{T_{\text{intintrecare}(p,1)} - T_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}}{R_{\text{lintsolidord}(p,\text{nlxre})}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrore}(p,\text{nlxre})} - T_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}}{R_{\text{tcondintre}(p,2:\text{nlxre}-1)}} + \frac{T_{\text{intre}(p,\text{nlxre}-1)} - T_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}}{R_{\text{lintsolidord}(p,\text{nlxre}-1)}} \right) + T_{\text{intre}(p,\text{nlxre})}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{\text{centrore}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrore}(p,1)}} \left(\frac{T_{\text{intre}(p,1)} - T_{\text{centrore}(p,1)}}{R_{\text{tcondintre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,2)} - T_{\text{centrore}(p,1)}}{R_{\text{lcentrosolidore}(p,1)}} + \frac{T_{\text{extre}(p,1)} - T_{\text{centrore}(p,1)}}{R_{\text{tcondextintre}(p,1)}} + \frac{T_{\text{centrointre}(p,nlxintre)} - T_{\text{centrore}(p,1)}}{R_{\text{lintsolidointre}(p,nlxintre)}} \right) + T_{\text{centrore}(p,1)}$$

$$T_{\text{centrore}(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrore}(p,2)}} \left(\frac{T_{\text{intre}(p,2)} - T_{\text{centrore}(p,2)}}{R_{\text{tcondintre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,3)} - T_{\text{centrore}(p,2)}}{R_{\text{lcentrosolidore}(p,2)}} + \frac{T_{\text{extre}(p,2)} - T_{\text{centrore}(p,2)}}{R_{\text{tcondextintre}(p,2)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,1)} - T_{\text{centrore}(p,2)}}{R_{\text{lintsolidor}(p,1)}} \right) + T_{\text{centrore}(p,2)}$$

$$T_{\text{centrore}(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrore}(p,3)}} \left(\frac{T_{\text{intre}(p,3)} - T_{\text{centrore}(p,3)}}{R_{\text{tcondintre}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,4)} - T_{\text{centrore}(p,3)}}{R_{\text{lcentrosolidore}(p,3)}} + \frac{T_{\text{extre}(p,3)} - T_{\text{centrore}(p,3)}}{R_{\text{tcondextintre}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,2)} - T_{\text{centrore}(p,3)}}{R_{\text{lintsolidor}(p,2)}} \right) + T_{\text{centrore}(p,3)}$$

$$T_{\text{centrore}(p+1,2:nlxre-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}} \left(\frac{T_{\text{intre}(p,2:nlxre-1)} - T_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}}{R_{\text{tcondintre}(p,2:nlxre-1)}} + \frac{T_{\text{centrore}(p,3:nlxre)} - T_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}}{R_{\text{lcentrosolidore}(p,2:nlxre-1)}} + \frac{T_{\text{extre}(p,2:nlxre-1)} - T_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}}{R_{\text{tcondextre}(p,2:nlxre-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrore}(p,1:nlxre-2)} - T_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}}{R_{\text{lintsolidor}(p,1:nlxre-2)}} \right) + T_{\text{centrore}(p,2:nlxre-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{centrore(p+1,nlxre)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrore(p,nlxre)}} \left(\frac{T_{intre(p,nlxre)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{tcondintre(p,nlxre)}} + \frac{T_{centrointreca(p,l)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{lcentrosoIdore(p,nlxre)}} + \frac{T_{extre(p,nlxre)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{tcondextintre(p,nlxre)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrore(p,nlxre-1)} - T_{centrore(p,2:nlxre-1)}}{R_{lintsolidor(p,nlxre-1)}} \right) + T_{centrore(p,nlxre)}$$

$$T_{centrore(p+1,nlxre)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrore(p,nlxre)}} \left(\frac{T_{intre(p,nlxre)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{tcondintre(p,nlxre)}} + \frac{T_{centrore(p,nlxre+l)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{lcentrosoIdore(p,nlxre)}} + \frac{T_{extre(p,nlxre)} - T_{centrore(p,nlxre)}}{R_{tcondextintre(p,nlxre)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrore(p,nlxre-1)} - T_{centrore(p,2:nlxre-1)}}{R_{lintsolidor(p,nlxre-1)}} \right) + T_{centrore(p,nlxre)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{extre(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extre(p,1)}} \left(\frac{T_{centrore(p,1)} - T_{extre(p,1)}}{R_{tcondextre(p,1)}} + \frac{T_{extre(p,2)} - T_{extre(p,1)}}{R_{lexcentrosolidor(p,1)}} + \frac{T_{ambienteextre(p,1)} - T_{extre(p,1)}}{R_{tconvambienteextre(p,1)}} + \frac{T_{extintenre(p,nlxintenre)} - T_{extre(p,1)}}{R_{lexsolidointenre(p,nlxintenre)}} \right) + T_{extre(p,1)}$$

$$T_{extre(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extre(p,2)}} \left(\frac{T_{centrore(p,2)} - T_{extre(p,2)}}{R_{tcondextre(p,2)}} + \frac{T_{extre(p,3)} - T_{extre(p,2)}}{R_{lexcentrosolidor(p,2)}} + \frac{T_{ambienteextre(p,2)} - T_{extre(p,2)}}{R_{tconvambienteextre(p,2)}} + \frac{T_{extre(p,1)} - T_{extre(p,2)}}{R_{lexsolidore(p,1)}} \right) + T_{extre(p,2)}$$

$$T_{extre(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extre(p,3)}} \left(\frac{T_{centrore(p,3)} - T_{extre(p,3)}}{R_{tcondextre(p,3)}} + \frac{T_{extre(p,4)} - T_{extre(p,3)}}{R_{lexcentrosolidor(p,3)}} + \frac{T_{ambienteextre(p,3)} - T_{extre(p,3)}}{R_{tconvambienteextre(p,3)}} + \frac{T_{extre(p,2)} - T_{extre(p,3)}}{R_{lexsolidore(p,2)}} \right) + T_{extre(p,3)}$$

$$T_{extre(p+1,2:nlxre-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extre(p,2:nlxre-1)}} \left(\frac{T_{centrore(p,2:nlxre-1)} - T_{extre(p,2:nlxre-1)}}{R_{tcondextre(p,2:nlxre-1)}} + \frac{T_{extre(p,3:nlxre)} - T_{extre(p,2:nlxre-1)}}{R_{lexcentrosolidor(p,2:nlxre-1)}} + \frac{T_{ambienteextre(p,2:nlxre-1)} - T_{extre(p,2:nlxre-1)}}{R_{tconvambienteextre(p,2:nlxre-1)}} + \frac{T_{extre(p,1:nlxre-2)} - T_{extre(p,2:nlxre-1)}}{R_{lexsolidore(p,1:nlxre-2)}} \right) + T_{extre(p,2:nlxre-1)}$$

$$T_{extre(p+1,nlxre)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extre(p,nlxre)}} \left(\frac{T_{centrore(p,nlxre)} - T_{extre(p,nlxre)}}{R_{tcondextre(p,nlxre)}} + \frac{T_{extintreca(p,1)} - T_{extre(p,nlxre)}}{R_{lexcentrosolidor(p,nlxre)}} + \frac{T_{ambienteextre(p,nlxre)} - T_{extre(p,nlxre)}}{R_{tconvambienteextre(p,nlxre)}} + \frac{T_{extre(p,nlxre-1)} - T_{extre(p,nlxre)}}{R_{lexsolidore(p,nlxre-1)}} \right) + T_{extre(p,nlxre)}$$

INTERCONEXIÓN REGENERADOR CALENTADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{intreca(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,1)}} \left(\frac{T_{f intreca(p,1)} - T_{intreca(p,1)}}{R_{f intreca(p,1)}} + \frac{T_{intintreca(p,2)} - T_{intintreca(p,1)}}{R_{l intsolidointreca(p,1)}} + \frac{T_{centrointreca(p,1)} - T_{intintreca(p,1)}}{R_{tcondintintreca(p,1)}} + \frac{T_{intre(p,nlxre)} - T_{intreca(p,1)}}{R_{l intsolidor(p,nlxre)}} \right) + T_{intintreca(p,1)}$$

$$T_{intreca(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,2)}} \left(\frac{T_{f intreca(p,2)} - T_{intreca(p,2)}}{R_{f intreca(p,2)}} + \frac{T_{intintreca(p,3)} - T_{intintreca(p,2)}}{R_{l intsolidointreca(p,2)}} + \frac{T_{centrointreca(p,2)} - T_{intintreca(p,2)}}{R_{tcondintintreca(p,2)}} + \frac{T_{intreca(p,1)} - T_{intintreca(p,2)}}{R_{l intsolidointreca(p,1)}} \right) + T_{intintreca(p,2)}$$

$$T_{intreca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,3)}} \left(\frac{T_{f intreca(p,3)} - T_{intreca(p,3)}}{R_{f intreca(p,3)}} + \frac{T_{intintreca(p,4)} - T_{intintreca(p,3)}}{R_{l intsolidointreca(p,3)}} + \frac{T_{centrointreca(p,3)} - T_{intintreca(p,3)}}{R_{tcondintintreca(p,3)}} + \frac{T_{intreca(p,2)} - T_{intintreca(p,3)}}{R_{l intsolidointreca(p,2)}} \right) + T_{intintreca(p,3)}$$

$$T_{intreca(p+1,2:nlxintreca-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,2:nlxintreca-1)}} \left(\frac{T_{f intreca(p,2:nlxintreca-1)} - T_{intreca(p,2:nlxintreca-1)}}{R_{f intreca(p,2:nlxintreca-1)}} + \frac{T_{intintreca(p,3:nlxintreca)} - T_{intintreca(p,2:nlxintreca-1)}}{R_{l intsolidointreca(p,2:nlxintreca-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrointreca(p,2:nlxintreca-1)} - T_{intintreca(p,2:nlxintreca-1)}}{R_{tcondintintreca(p,2:nlxintreca-1)}} + \frac{T_{intreca(p,1:nlxintreca-2)} - T_{intintreca(p,2:nlxintreca-1)}}{R_{l intsolidointreca(p,1:nlxintreca-2)}} \right) + T_{intintreca(p,2:nlxintreca-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intreca(p+1,nlxintreca)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,nlxintreca)}} \left(\frac{T_{fintreca(p,nlxintreca)} - T_{intreca(p,nlxintreca)}}{R_{fintreca(p,nlxintreca)}} + \frac{T_{intca(p,l)} - T_{intintreca(p,nlxintreca)}}{R_{lntsolidointreca(p,nlxintreca)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{centrointreca(p,nlxintreca)} - T_{intintreca(p,nlxintreca)}}{R_{tcondintintreca(p,nlxintreca)}} + \frac{T_{intca(p,l:nlxintreca-1)} - T_{intintreca(p,nlxintreca)}}{R_{lntsolidointreca(p,nlxintreca-1)}} \right) + T_{intintreca(p,nlxintreca)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centrointreca(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointreca(p,1)}} \left(\frac{T_{intintreca(p,1)} - T_{centrointreca(p,1)}}{R_{tcondintintreca(p,1)}} + \frac{T_{centrointreca(p,2)} - T_{centrointreca(p,1)}}{R_{lcentrosolidointreca(p,1)}} + \frac{T_{extintreca(p,1)} - T_{centrointreca(p,1)}}{R_{tcondextintreca(p,1)}} + \frac{T_{centrore(p,nlxre)} - T_{centrointreca(p,1)}}{R_{lcentrosolidore(p,nlxre)}} \right) \\ + T_{centrointreca(p,1)}$$

$$T_{centrointreca(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointreca(p,2)}} \left(\frac{T_{intintreca(p,2)} - T_{centrointreca(p,2)}}{R_{tcondintintreca(p,2)}} + \frac{T_{centrointreca(p,3)} - T_{centrointreca(p,2)}}{R_{lcentrosolidointreca(p,2)}} + \frac{T_{extintreca(p,2)} - T_{centrointreca(p,2)}}{R_{tcondextintreca(p,2)}} + \frac{T_{centrointreca(p,1)} - T_{centrointreca(p,2)}}{R_{lcentrosolidointreca(p,1)}} \right) \\ + T_{centrointreca(p,2)}$$

$$T_{centrointreca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointreca(p,3)}} \left(\frac{T_{intintreca(p,3)} - T_{centrointreca(p,3)}}{R_{tcondintintreca(p,3)}} + \frac{T_{centrointreca(p,4)} - T_{centrointreca(p,3)}}{R_{lcentrosolidointreca(p,3)}} + \frac{T_{extintreca(p,3)} - T_{centrointreca(p,3)}}{R_{tcondextintreca(p,3)}} + \frac{T_{centrointreca(p,2)} - T_{centrointreca(p,3)}}{R_{lcentrosolidointreca(p,2)}} \right) \\ + T_{centrointreca(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centrointreca}(p+1,2:nlxinreca-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca)}} \left(\frac{T_{\text{intintreca}(p,2:nlxinreca-1)} - T_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca-1)}}{R_{\text{tcondintreca}(p,2:nlxinreca-1)}} + \frac{T_{\text{centrointreca}(p,3:nlxinreca)} - T_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca-1)}}{R_{\text{lcentrosoldointreca}(p,2:nlxinreca-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intreca}(p,2:nlxinreca-1)} - T_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca-1)}}{R_{\text{tcondextintreca}(p,2:nlxinreca-1)}} + \frac{T_{\text{centrointreca}(p,l:nlxinreca-2)} - T_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca-1)}}{R_{\text{lcentrosoldointreca}(p,l:nlxinreca-2)}} \right) + T_{\text{centrointreca}(p,2:nlxinreca-1)}$$

$$T_{\text{centrointreca}(p+l,nlxinreca)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}} \left(\frac{T_{\text{intintreca}(p,nlxinreca)} - T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}}{R_{\text{tcondintreca}(p,nlxinreca)}} + \frac{T_{\text{centroca}(p,l)} - T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}}{R_{\text{lcentrosoldointreca}(p,nlxinreca)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intreca}(p,nlxinreca)} - T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}}{R_{\text{tcondextintreca}(p,2:nlxinreca-1)}} + \frac{T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca-1)} - T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}}{R_{\text{lcentrosoldointreca}(p,nlxinreca-1)}} \right) + T_{\text{centrointreca}(p,nlxinreca)}$$

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{ext\ intreca(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,1)}} \left(\frac{T_{centrointreca(p,1)} - T_{ext\ intreca(p,1)}}{R_{tcondext\ intreca(p,1)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,2)} - T_{ext\ intreca(p,1)}}{R_{lexcentrosolidointreca(p,1)}} + \frac{T_{ambienteext\ intreca(p,1)} - T_{ext\ intreca(p,1)}}{R_{tconvambienteext\ intreca(p,1)}} + \frac{T_{ext(p,nlxen)} - T_{ext\ intreca(p,1)}}{R_{lexsolidore(p,nlxen)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,1)}$$

$$T_{ext\ intreca(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,2)}} \left(\frac{T_{centrointreca(p,2)} - T_{ext\ intreca(p,2)}}{R_{tcondext\ intreca(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,3)} - T_{ext\ intreca(p,2)}}{R_{lexcentrosolidointreca(p,2)}} + \frac{T_{ambienteext\ intreca(p,2)} - T_{ext\ intreca(p,2)}}{R_{tconvambienteext\ intreca(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intreca(p,1)} - T_{ext\ intreca(p,2)}}{R_{lexsolidointreca(p,1)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,2)}$$

$$T_{ext\ intreca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,3)}} \left(\frac{T_{centrointreca(p,3)} - T_{ext\ intreca(p,3)}}{R_{tcondext\ intreca(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,4)} - T_{ext\ intreca(p,3)}}{R_{lexcentrosolidointreca(p,3)}} + \frac{T_{ambienteext\ intreca(p,3)} - T_{ext\ intreca(p,3)}}{R_{tconvambienteext\ intreca(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intreca(p,2)} - T_{ext\ intreca(p,3)}}{R_{lexsolidointreca(p,2)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,3)}$$

$$T_{ext\ intreca(p+1,2nlxintreca-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,2nlxintreca-1)}} \left(\frac{T_{centrointreca(p,2nlxintreca-1)} - T_{ext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}}{R_{tcondext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}} + \frac{T_{ext\ intenre(p,3nlxintreca)} - T_{ext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}}{R_{lexcentrosolidointreca(p,2nlxintreca-1)}} + \right.$$

$$\left. \frac{T_{ambienteext\ intreca(p,2nlxintreca-1)} - T_{ext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}}{R_{tconvambienteext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}} + \frac{T_{ext\ intreca(p,1nlxintreca-2)} - T_{ext\ intreca(p,2nlxintreca-1)}}{R_{lexsolidointreca(p,1nlxintreca-2)}} \right) + T_{ext\ intenre(p,2nlxintreca-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{ext\ intreca(p+1,nlxintreca)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intreca(p,nlxintreca)}} \left(\frac{T_{centrointreca(p,nlxintreca)} - T_{ext\ intreca(p,nlxintreca)}}{R_{tcondextintreca(p,2:nlxintreca-1)}} + \frac{T_{extca(p,l)} - T_{ext\ intreca(p,nlxintreca)}}{R_{lextcentrosolidoca(p,l)}} + \right. \\ \left. \frac{T_{ambienteext\ intreca(p,nlxintreca)} - T_{ext\ intreca(p,nlxintreca)}}{R_{tconvambienteext\ intreca(p,nlxintreca)}} + \frac{T_{ext\ intreca(p,nlxintreca-1)} - T_{ext\ intreca(p,nlxintreca)}}{R_{textsolidointreca(p,nlxintreca-1)}} \right) + T_{ext\ intentre(p,nlxintreca)}$$

CALENTADOR.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{intca(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intca(p,1)}} \left(\frac{T_{fca(p,l)} - T_{intca(p,l)}}{R_{fca(p,l)}} + \frac{T_{intca(p,2)} - T_{intca(p,l)}}{R_{lintsolidoca(p,l)}} + \frac{T_{centroca(p,1)} - T_{intca(p,l)}}{R_{tcondintca(p,l)}} + \frac{T_{int\ intreca(p,nlxintreca)} - T_{intca(p,l)}}{R_{lintsolidointreca(p,nlxintreca)}} \right) + T_{intca(p,l)}$$

$$T_{intca(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intca(p,2)}} \left(\frac{T_{fca(p,2)} - T_{intca(p,2)}}{R_{fca(p,2)}} + \frac{T_{intca(p,3)} - T_{intca(p,2)}}{R_{lintsolidoca(p,2)}} + \frac{T_{centroca(p,2)} - T_{intca(p,2)}}{R_{tcondintca(p,2)}} + \frac{T_{intca(p,1)} - T_{intca(p,2)}}{R_{lintsolidoca(p,1)}} \right) + T_{intca(p,2)}$$

$$T_{intca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intca(p,3)}} \left(\frac{T_{fca(p,3)} - T_{intca(p,3)}}{R_{fca(p,3)}} + \frac{T_{intca(p,4)} - T_{intca(p,3)}}{R_{lintsolidoca(p,3)}} + \frac{T_{centroca(p,3)} - T_{intca(p,3)}}{R_{tcondintca(p,3)}} + \frac{T_{intca(p,2)} - T_{intca(p,3)}}{R_{lintsolidoca(p,2)}} \right) + T_{intca(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intca(p+1,2:nlxca-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intca(p,2:nlxca-1)}} \left(\frac{T_{fca(p,2:nlxca-1)} - T_{intca(p,2:nlxca-1)}}{R_{fca(p,2:nlxca-1)}} + \frac{T_{intca(p,3:nlxca)} - T_{intca(p,2:nlxca-1)}}{R_{lntsolidoca(p,2:nlxca-1)}} + \frac{T_{centroca(p,2:nlxca-1)} - T_{intca(p,2:nlxca-1)}}{R_{tcondintca(p,2:nlxca-1)}} + \frac{T_{intca(p,1:nlxca-2)} - T_{intca(p,2:nlxca-1)}}{R_{lntsolidoca(p,1:nlxca-2)}} \right) + T_{intca(p,2:nlxca-1)}$$

$$T_{intca(p+1,nlxca)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intca(p,nlxca)}} \left(\frac{T_{fca(p,nlxca)} - T_{intca(p,nlxca)}}{R_{fca(p,nlxca)}} + \frac{T_{intintcaex(p,1)} - T_{intca(p,nlxca)}}{R_{lntsolidoca(p,nlxca)}} + \frac{T_{centroca(p,nlxca)} - T_{intca(p,nlxca)}}{R_{tcondintca(p,nlxca)}} + \frac{T_{intca(p,nlxca-1)} - T_{intca(p,nlxca)}}{R_{lntsolidoca(p,nlxca-1)}} \right) + T_{intca(p,nlxca)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centroca(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroca(p,1)}} \left(\frac{T_{intca(p,1)} - T_{centroca(p,1)}}{R_{tcondintca(p,1)}} + \frac{T_{centroca(p,2)} - T_{centroca(p,1)}}{R_{lcentrosolidoca(p,1)}} + \frac{T_{extca(p,1)} - T_{centroca(p,1)}}{R_{tcondextca(p,1)}} + \frac{T_{centrointreca(p,nlxintreca)} - T_{centroca(p,1)}}{R_{lntsolidointreca(p,nlxintreca)}} \right) + T_{centroca(p,1)}$$

$$T_{centroca(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroca(p,2)}} \left(\frac{T_{intca(p,2)} - T_{centroca(p,2)}}{R_{tcondintca(p,2)}} + \frac{T_{centroca(p,3)} - T_{centroca(p,2)}}{R_{lcentrosolidoca(p,2)}} + \frac{T_{extca(p,2)} - T_{centroca(p,2)}}{R_{tcondextca(p,2)}} + \frac{T_{centroca(p,1)} - T_{centroca(p,2)}}{R_{lntsolidoca(p,1)}} \right) + T_{centroca(p,2)}$$

$$T_{centroca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroca(p,3)}} \left(\frac{T_{intca(p,3)} - T_{centroca(p,3)}}{R_{tcondintca(p,3)}} + \frac{T_{centroca(p,4)} - T_{centroca(p,3)}}{R_{lcentrosolidoca(p,3)}} + \frac{T_{extca(p,3)} - T_{centroca(p,3)}}{R_{tcondextca(p,3)}} + \frac{T_{centroca(p,2)} - T_{centroca(p,3)}}{R_{lntsolidoca(p,2)}} \right) + T_{centroca(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centroca}(p+1,2:\text{nlxca}-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}} \left(\frac{T_{\text{intca}(p,2:\text{nlxca}-1)} - T_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}}{R_{\text{tcondintca}(p,2:\text{nlxca}-1)}} + \frac{T_{\text{centroca}(p,3:\text{nlxca})} - T_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}}{R_{\text{lcentrosolidoca}(p,2:\text{nlxca}-1)}} + \frac{T_{\text{extca}(p,2:\text{nlxca}-1)} - T_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}}{R_{\text{tcondextca}(p,2:\text{nlxca}-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centroca}(p,1:\text{nlxca}-2)} - T_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}}{R_{\text{lintsolidoca}(p,1:\text{nlxca}-2)}} \right) + T_{\text{centroca}(p,2:\text{nlxca}-1)}$$

$$T_{\text{centroca}(p+1,\text{nlxca})} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}} \left(\frac{T_{\text{intca}(p,\text{nlxca})} - T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}}{R_{\text{tcondintca}(p,\text{nlxca})}} + \frac{T_{\text{centrointcaex}(p,1)} - T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}}{R_{\text{lcentrosolidointcaex}(p,1)}} + \frac{T_{\text{extca}(p,\text{nlxca})} - T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}}{R_{\text{tcondextca}(p,\text{nlxca})}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca}-1)} - T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}}{R_{\text{lintsolidoca}(p,\text{nlxca}-1)}} \right) + T_{\text{centroca}(p,\text{nlxca})}$$

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{\text{extca}(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{extca}(p,1)}} \left(\frac{T_{\text{centroca}(p,1)} - T_{\text{extca}(p,1)}}{R_{\text{tcondextca}(p,1)}} + \frac{T_{\text{extca}(p,2)} - T_{\text{extca}(p,1)}}{R_{\text{lextsolidoca}(p,1)}} + \frac{T_{\text{ambienteextca}(p,1)} - T_{\text{extca}(p,1)}}{R_{\text{tconvambienteca}(p,1)}} + \frac{T_{\text{extintreca}(p,\text{nlxreca})} - T_{\text{extca}(p,1)}}{R_{\text{lextsolidointreca}(p,\text{nlxreca})}} \right) + T_{\text{extca}(p,1)}$$

$$T_{\text{extca}(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{extca}(p,2)}} \left(\frac{T_{\text{centroca}(p,2)} - T_{\text{extca}(p,2)}}{R_{\text{tcondextca}(p,2)}} + \frac{T_{\text{extca}(p,3)} - T_{\text{extca}(p,2)}}{R_{\text{lextsolidoca}(p,2)}} + \frac{T_{\text{ambienteextca}(p,2)} - T_{\text{extca}(p,2)}}{R_{\text{tconvambienteca}(p,2)}} + \frac{T_{\text{extca}(p,1)} - T_{\text{extca}(p,2)}}{R_{\text{lextsolidointreca}(p,1)}} \right) + T_{\text{extca}(p,2)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{extca(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extca(p,3)}} \left(\frac{T_{centroca(p,3)} - T_{extca(p,3)}}{R_{tcondextca(p,3)}} + \frac{T_{extca(p,4)} - T_{extca(p,3)}}{R_{lextsolidca(p,3)}} + \frac{T_{ambienteextca(p,3)} - T_{extca(p,3)}}{R_{tconvambienteca(p,3)}} + \frac{T_{extca(p,2)} - T_{extca(p,3)}}{R_{lextsolidca(p,2)}} \right) + T_{extca(p,3)}$$

$$T_{extca(p+1,2:nlxca-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extca(p,2:nlxca-1)}} \left(\frac{T_{centroca(p,2:nlxca-1)} - T_{extca(p,2:nlxca-1)}}{R_{tcondextca(p,2:nlxca-1)}} + \frac{T_{extca(p,3:nlxca)} - T_{extca(p,2:nlxca-1)}}{R_{lextsolidca(p,2:nlxca-1)}} + \frac{T_{ambienteextca(p,2:nlxca-1)} - T_{extca(p,2:nlxca-1)}}{R_{tconvambienteca(p,2:nlxca-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{extca(p,1:nlxca-2)} - T_{extca(p,2:nlxca-1)}}{R_{lextsolidca(p,1:nlxca-2)}} \right) + T_{extca(p,2:nlxca-1)}$$

$$T_{extca(p+1,nlxca)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extca(p,nlxca)}} \left(\frac{T_{centroca(p,nlxca)} - T_{extca(p,nlxca)}}{R_{tcondextca(p,nlxca)}} + \frac{T_{extintcaex(p,1)} - T_{extca(p,nlxca)}}{R_{lextsolidca(p,nlxca)}} + \frac{T_{ambienteextca(p,nlxca)} - T_{extca(p,nlxca)}}{R_{tconvambienteca(p,nlxca)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{extca(p,nlxca-1)} - T_{extca(p,nlxca)}}{R_{lextsolidca(p,nlxca-1)}} \right) + T_{extca(p,nlxca)}$$

INTERCONEXIÓN CALENTADOR CILINDRO DE EXPANSIÓN.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{intintcaex(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcaex(p,1)}} \left(\frac{T_{fintcaex(p,1)} - T_{intintcaex(p,1)}}{R_{fintcaex(p,1)}} + \frac{T_{intintcaex(p,2)} - T_{intintcaex(p,1)}}{R_{lntsolidointcaex(p,1)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,1)} - T_{intintcaex(p,1)}}{R_{tcondintintcaex(p,1)}} + \frac{T_{intca(p,nlxca)} - T_{intintcaex(p,1)}}{R_{lntsolidoca(p,nlxcaex)}} \right) + T_{intintcaex(p,1)}$$

$$T_{intintcaex(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcaex(p,2)}} \left(\frac{T_{fintcaex(p,2)} - T_{intintcaex(p,2)}}{R_{fintcaex(p,2)}} + \frac{T_{intintcaex(p,3)} - T_{intintcaex(p,2)}}{R_{lntsolidointcaex(p,2)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,2)} - T_{intintcaex(p,2)}}{R_{tcondintintcaex(p,2)}} + \frac{T_{intintcaex(p,1)} - T_{intintcaex(p,2)}}{R_{lntsolidocaex(p,1)}} \right) + T_{intintcaex(p,2)}$$

$$T_{intintcaex(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcaex(p,3)}} \left(\frac{T_{fintcaex(p,3)} - T_{intintcaex(p,3)}}{R_{fintcaex(p,3)}} + \frac{T_{intintcaex(p,4)} - T_{intintcaex(p,3)}}{R_{lntsolidointcaex(p,3)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,3)} - T_{intintcaex(p,3)}}{R_{tcondintintcaex(p,3)}} + \frac{T_{intintcaex(p,2)} - T_{intintcaex(p,3)}}{R_{lntsolidocaex(p,2)}} \right) + T_{intintcaex(p,3)}$$

$$T_{intintcaex(p+1,2:nlxintcaex-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} \left(\frac{T_{fintcaex(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{intintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{fintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{intintcaex(p,3:nlxintcaex)} - T_{intintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{lntsolidointcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} + \right.$$

$$\left. \frac{T_{centrointcaex(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{intintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{tcondintintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{intintcaex(p,l:nlxintcaex-2)} - T_{intintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{lntsolidocaex(p,l:nlxintcaex-2)}} \right) + T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intintcaex(p+1,nlxintcaex)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcaex(p,nlxintcaex)}} \left(\frac{T_{fintcaex(p,nlxintcaex)} - T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{fintcaex(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{intce(p,l)} - T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{lntsolidocex(p,l)}} + \right. \\ \left. \frac{T_{centrointcaex(p,nlxintcaex)} - T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{tcondintintcaex(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{intintcaex(p,nlxintcaex-1)} - T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{lntsolidocaex(p,nlxintcaex-1)}} \right) + T_{intintcaex(p,nlxintcaex)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centrointcaex(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcaex(p,1)}} \left(\frac{T_{intintcaex(p,1)} - T_{centrointcaex(p,1)}}{R_{tcondintintcaex(p,1)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,2)} - T_{centrointcaex(p,1)}}{R_{lcentrosolidointcacex(p,1)}} + \frac{T_{extintcaex(p,1)} - T_{centrointcaex(p,1)}}{R_{tcondextintcaex(p,1)}} + \frac{T_{centroca(p,nlxca)} - T_{centrointcaex(p,1)}}{R_{lcentrosolidoca(p,nlxca)}} \right) \\ + T_{centroincæx(p,1)}$$

$$T_{centrointcaex(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcaex(p,2)}} \left(\frac{T_{intintcaex(p,2)} - T_{centrointcaex(p,2)}}{R_{tcondintintcaex(p,2)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,3)} - T_{centrointcaex(p,2)}}{R_{lcentrosolidointcacex(p,2)}} + \frac{T_{extintcaex(p,2)} - T_{centrointcaex(p,2)}}{R_{tcondextintcaex(p,2)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,1)} - T_{centrointcaex(p,2)}}{R_{lcentrosolidointcaex(p,1)}} \right) \\ + T_{centroincæx(p,2)}$$

$$T_{centrointcaex(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centrointcaex(p,3)}} \left(\frac{T_{intintcaex(p,3)} - T_{centrointcaex(p,3)}}{R_{tcondintintcaex(p,3)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,4)} - T_{centrointcaex(p,3)}}{R_{lcentrosolidointcacex(p,3)}} + \frac{T_{extintcaex(p,3)} - T_{centrointcaex(p,3)}}{R_{tcondextintcaex(p,3)}} + \frac{T_{centrointcaex(p,2)} - T_{centrointcaex(p,3)}}{R_{lcentrosolidointcaex(p,2)}} \right) \\ + T_{centroincæx(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centrointcaex}(p+1,2:nlxintcaex-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}} \left(\frac{T_{\text{intintcaex}(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{\text{centrointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{\text{tcondintcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{\text{centrointcaex}(p,3:nlxintcaex)} - T_{\text{centrointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{\text{lcentrosolidointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intcaex}(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{\text{centrointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{\text{tcondextintcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{\text{centrointcaex}(p,1:nlxintcaex-2)} - T_{\text{centrointcaex}(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{\text{lcentrosolidointcaex}(p,1:nlxintcaex-2)}} \right) \\ + T_{\text{centroincaex}(p,2:nlxintcaex-1)}$$

$$T_{\text{centrointcaex}(p+1,nlxintcaex)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex)}} \left(\frac{T_{\text{intintcaex}(p,nlxintcaex)} - T_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex)}}{R_{\text{tcondintcaex}(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{\text{centroex}(p,l)} - T_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex)}}{R_{\text{lcentrosolidointcaex}(p,nlxintcaex)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{ext intcaex}(p,nlxintcaex)} - T_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex)}}{R_{\text{tcondextintcaex}(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex-1)} - T_{\text{centrointcaex}(p,nlxintcaex)}}{R_{\text{lcentrosolidointcaex}(p,nlxintcaex-1)}} \right) \\ + T_{\text{centroincaex}(p,nlxintcaex)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{ext\ intcaex(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcaex(p,1)}} \left(\frac{T_{centrointcaex(p,1)} - T_{ext\ intcaex(p,1)}}{R_{tcondintcaex(p,1)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,2)} - T_{ext\ intcaex(p,1)}}{R_{lexsolidointcaex(p,1)}} + \frac{T_{ambienteext\ intcaex(p,1)} - T_{ext\ intcaex(p,1)}}{R_{tconvambienteintcaex(p,1)}} + \frac{T_{extca(p,nlxca)} - T_{ext\ intcaex(p,1)}}{R_{lexsolidointcaex(p,nlxca)}} \right) + T_{ext\ intcaex(p,1)}$$

$$T_{ext\ intcaex(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcaex(p,2)}} \left(\frac{T_{centrointcaex(p,2)} - T_{ext\ intcaex(p,2)}}{R_{tcondintcaex(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,3)} - T_{ext\ intcaex(p,2)}}{R_{lexsolidointcaex(p,2)}} + \frac{T_{ambienteext\ intcaex(p,2)} - T_{ext\ intcaex(p,2)}}{R_{tconvambienteintcaex(p,2)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,1)} - T_{ext\ intcaex(p,2)}}{R_{lexsolidointcaex(p,1)}} \right) + T_{ext\ intcaex(p,2)}$$

$$T_{ext\ intcaex(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcaex(p,3)}} \left(\frac{T_{centrointcaex(p,3)} - T_{ext\ intcaex(p,3)}}{R_{tcondintcaex(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,4)} - T_{ext\ intcaex(p,3)}}{R_{lexsolidointcaex(p,4)}} + \frac{T_{ambienteext\ intcaex(p,3)} - T_{ext\ intcaex(p,3)}}{R_{tconvambienteintcaex(p,3)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,2)} - T_{ext\ intcaex(p,3)}}{R_{lexsolidointcaex(p,2)}} \right) + T_{ext\ intcaex(p,3)}$$

$$T_{ext\ intcaex(p+1,2:nlxintcaex-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} \left(\frac{T_{centrointcaex(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{tcondintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,3:nlxintcaex)} - T_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{lexsolidointcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{ambienteext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)} - T_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{tconvambienteintcaex(p,2:nlxintcaex-1)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,1:nlxintcaex-2)} - T_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}}{R_{lexsolidointcaex(p,1:nlxintcaex-2)}} \right) + T_{ext\ intcaex(p,2:nlxintcaex-1)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{ext\ intcaex(p+1,nlxintcaex)} = \frac{\Delta\tau}{C_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}} \left(\frac{T_{centrointcaex(p,nlxintcaex)} - T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{tcondintcaex(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{extcex(p,1)} - T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{lextsolidointcaex(p,nlxintcaex)}} \right) + \frac{T_{ambienteext\ intcaex(p,nlxintcaex)} - T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{tconvambienteintcaex(p,nlxintcaex)}} + \frac{T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex-1)} - T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}}{R_{lextsolidointcaex(p,nlxintcaex-1)}} + T_{ext\ intcaex(p,nlxintcaex)}$$

CILINDRO DE EXPANSIÓN.

TEMPERATURAS INTERIORES.

$$T_{int\ cex(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cex(p,1)}} \left(\frac{T_{int\ cex(p,2)} - T_{int\ cex(p,1)}}{R_{lint\ solidocex(p,1)}} + \frac{T_{centrocex(p,1)} - T_{int\ cex(p,1)}}{R_{tcondint\ cex(p,1)}} + \frac{T_{int\ int\ caex(p,nlx\ int\ caex)} - T_{int\ cex(p,1)}}{R_{lint\ solidoint\ caex(p,nlx\ int\ caex)}} \right) + T_{int\ cex(p,1)}$$

$$C_{int\ cex(p,1)} = \rho_{int\ cex(p,1)} C_{int\ cex(p,1)} \Delta V_{int\ cex(p,1)}$$

$$T_{int\ cex(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{int\ cex(p,2)}} \left(\frac{T_{int\ cex(p,3)} - T_{int\ cex(p,2)}}{R_{linsolidocex(p,2)}} + \frac{T_{centrocex(p,2)} - T_{int\ cex(p,2)}}{R_{tcondint\ cex(p,2)}} + \frac{T_{int\ cex(p,1)} - T_{int\ cex(p,2)}}{R_{linsolidocex(p,1)}} \right) + T_{int\ cex(p,2)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{intcex(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcex(p,3)}} \left(\frac{T_{intcex(p,4)} - T_{intcex(p,3)}}{R_{lintsolidocex(p,3)}} + \frac{T_{centroces(p,3)} - T_{intcex(p,3)}}{R_{tcondintcex(p,3)}} + \frac{T_{intcex(p,2)} - T_{intcex(p,3)}}{R_{lintsolidocex(p,2)}} \right) + T_{intcex(p,3)}$$

$$T_{intcex(p+1,2:nlxce-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcco(p,2:nlxce-1)}} \left(\frac{T_{intcex(p,3:nlxce)} - T_{intcex(p,2:nlxce-1)}}{R_{lintsolidocex(p,2:nlxce-1)}} + \frac{T_{centroces(p,2:nlxce-1)} - T_{intcex(p,2:nlxce-1)}}{R_{tcondintcex(p,2:nlxce-1)}} + \frac{T_{intcex(p,l:nlxce-2)} - T_{intcex(p,2:nlxce-1)}}{R_{lintsolidocex(p,l:nlxce-2)}} \right) + T_{intcex(p,2:nlxce-1)}$$

$$T_{intcex(p+l, nlxce)} = \frac{\Delta\tau}{C_{intcco(p, nlxce)}} \left(\frac{T_{intcex(p, nlxce)} - T_{intcex(p, nlxce-1)}}{R_{lintsolidocex(p, nlxce-1)}} + \frac{T_{centroces(p, nlxce)} - T_{intcex(p, nlxce)}}{R_{tcondintcex(p, nlxce)}} \right) + T_{intcex(p, nlxce)}$$

TEMPERATURAS CENTRALES.

$$T_{centroces(p+l,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroces(p,1)}} \left(\frac{T_{intcex(p,1)} - T_{centroces(p,1)}}{R_{tcondintcex(p,1)}} + \frac{T_{centroces(p,2)} - T_{centroces(p,1)}}{R_{lcentrosolidocex(p,1)}} + \frac{T_{extcex(p,1)} - T_{centroces(p,1)}}{R_{tcondextcex(p,1)}} + \frac{T_{centrointcaex(p, nlxintcaex)} - T_{centroces(p,1)}}{R_{lcentrosolidointcaex(p, nlxintcaex)}} \right) + T_{centroces(p,1)}$$

$$T_{centroces(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{centroces(p,2)}} \left(\frac{T_{intcex(p,2)} - T_{centroces(p,2)}}{R_{tcondintcex(p,2)}} + \frac{T_{centroces(p,3)} - T_{centroces(p,2)}}{R_{lcentrosolidocex(p,2)}} + \frac{T_{extcex(p,2)} - T_{centroces(p,2)}}{R_{tcondextcex(p,2)}} + \frac{T_{centroces(p,1)} - T_{centroces(p,2)}}{R_{lcentrosolidocex(p,1)}} \right) + T_{centroces(p,2)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{\text{centroex}(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroex}(p,3)}} \left(\frac{T_{\text{intcex}(p,3)} - T_{\text{centroex}(p,3)}}{R_{\text{tcondintcex}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centroex}(p,4)} - T_{\text{centroex}(p,3)}}{R_{\text{lcentrosoidocex}(p,3)}} + \frac{T_{\text{extcex}(p,3)} - T_{\text{centroex}(p,3)}}{R_{\text{tcondextcex}(p,3)}} + \frac{T_{\text{centroex}(p,2)} - T_{\text{centroex}(p,3)}}{R_{\text{lcentrosoidocex}(p,2)}} \right) + T_{\text{centroex}(p,3)}$$

$$T_{\text{centroex}(p+1,2:nlxce-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroex}(p,2:nlxce-1)}} \left(\frac{T_{\text{intcex}(p,2:nlxce-1)} - T_{\text{centroex}(p,2:nlxce-1)}}{R_{\text{tcondintcco}(p,2:nlxce-1)}} + \frac{T_{\text{centroex}(p,3:nlxce)} - T_{\text{centrocco}(p,2:nlxce-1)}}{R_{\text{lcentrosoidocex}(p,2:nlxce-1)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,2:nlxce-1)} - T_{\text{centroex}(p,2:nlxce-1)}}{R_{\text{tcondextcex}(p,2:nlxce-1)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centroex}(p,1:nlxce-2)} - T_{\text{centroex}(p,2:nlxce-1)}}{R_{\text{lcentrosoidocex}(p,1:nlxce-2)}} \right) + T_{\text{centroex}(p,2:nlxce-1)}$$

$$T_{\text{centroex}(p+1,nlxce)} = \frac{\Delta\tau}{C_{\text{centroex}(p,nlxce)}} \left(\frac{T_{\text{intcco}(p,nlxce)} - T_{\text{centroex}(p,nlxce)}}{R_{\text{tcondintcco}(p,nlxce)}} + \frac{T_{\text{centrointcoen}(p,1)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{lcentrosoidocco}(p,nlxco)}} + \frac{T_{\text{extcco}(p,nlxco)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{tcondextcco}(p,nlxco)}} \right. \\ \left. + \frac{T_{\text{centrocco}(p,nlxco-1)} - T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}}{R_{\text{lcentrosoidocco}(p,1:nlxco-1)}} \right) + T_{\text{centrocco}(p,nlxco)}$$

TEMPERATURAS EXTERIORES.

$$T_{extcex(p+1,1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcex(p,1)}} \left(\frac{T_{centrocex(p,1)} - T_{extcex(p,1)}}{R_{tcondextcex(p,1)}} + \frac{T_{extcex(p,2)} - T_{extcex(p,1)}}{R_{lextsolidæx(p,1)}} + \frac{T_{ambienteextcex(p,1)} - T_{extcex(p,1)}}{R_{tconvambienteextcex(p,1)}} + \frac{T_{ext intcaex(p,nlxintcaex)} - T_{extcex(p,1)}}{R_{lextsolidointcaex(p,nlxintcaex)}} \right) + T_{extcco(p,1)}$$

$$T_{extcex(p+1,2)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcex(p,2)}} \left(\frac{T_{centrocex(p,2)} - T_{extcex(p,2)}}{R_{tcondextcex(p,2)}} + \frac{T_{extcex(p,3)} - T_{extcex(p,2)}}{R_{lextsolidæx(p,2)}} + \frac{T_{ambienteextcex(p,2)} - T_{extcex(p,2)}}{R_{tconvambienteextcex(p,2)}} + \frac{T_{extcex(p,1)} - T_{extcex(p,2)}}{R_{lextsolidæx(p,1)}} \right) + T_{extcex(p,2)}$$

$$T_{extcex(p+1,3)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcex(p,3)}} \left(\frac{T_{centrocex(p,3)} - T_{extcex(p,3)}}{R_{tcondextcex(p,3)}} + \frac{T_{extcex(p,4)} - T_{extcex(p,3)}}{R_{lextsolidæx(p,3)}} + \frac{T_{ambienteextcex(p,3)} - T_{extcex(p,3)}}{R_{tconvambienteextcex(p,3)}} + \frac{T_{extcex(p,2)} - T_{extcex(p,3)}}{R_{lextsolidæx(p,2)}} \right) + T_{extcex(p,3)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

$$T_{extcex(p+1,2:nlxco-1)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extcex(p,2:nlxco-1)}} \left(\frac{T_{centroces(p,2:nlxce-1)} - T_{extco(p,2:nlxce-1)}}{R_{tcondextcex(p,2:nlxco-1)}} + \frac{T_{extco(p,3:nlxce)} - T_{extco(p,2:nlxce-1)}}{R_{lexsolidex(p,2:nlxce-1)}} + \frac{T_{ambienteextcex(p,2:nlxce-1)} - T_{extcex(p,2:nlxccex-1)}}{R_{tconvambienteextcex(p,2:nlxce-1)}} \right)$$

$$+ \frac{T_{extco(p,1:nlxce-2)} - T_{extcex(p,2:nlxce-1)}}{R_{lexsolidex(p,1:nlxce-2)}} + T_{extco(p,2:nlxco-1)}$$

$$T_{extcex(p+1,nlxce)} = \frac{\Delta\tau}{C_{extco(p,nlxce)}} \left(\frac{T_{centroces(p,nlxce)} - T_{extcex(p,nlxce)}}{R_{tcondextcex(p,nlxce)}} + \frac{T_{ambienteextcex(p,nlxce)} - T_{extcex(p,nlxce)}}{R_{tconvambienteextcex(p,nlxce)}} + \frac{T_{extcex(p,nlxce-1)} - T_{extcex(p,nlxce)}}{R_{lexsolidex(p,nlxce-1)}} \right) + T_{extcex(p,nlxce)}$$

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.

CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

ANEXO ESTIMACIÓN DE TEMPERATURAS

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.

CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

ANEXO LISTADO PROGRAMACIÓN

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

REFERENCIAS.

A continuación indicamos las referencias en las que nos hemos apoyado para realizar este trabajo. Indicamos tan sólo aquellas que si bien algunas han sido indicadas en el capítulo II, las cuales hay que añadir a estas, no han sido indicadas en el capítulo en el enfoque técnico para poder desarrollar este estudio.

- 1.- Thermodynamic Analysis of Stirling Engines, Theodor Finkelstein, Rocketdyne, A Division of North America Aviation Inc., Canada Park, Calif.
- 2.- A Review of Stirling Engine Mathematical Models. Ornl/con-135, N.C.J. Chen, F.P. Griffin. Oak Ridge National Laboratory, Union Carbide, Operated by Union Carbide Corporation for The United States Department of Energy.
- 3.- Technological development in the Stirling cycle engines, D.G. Thombare, S.K. Verma, ScienceDirec, Renewable & Sustainable Energy Reviews., ELSEVIER.
- 4.- A Computer Simulation Of Stirling Cycle Machines, Israel Urieli.
- 5.- Transferencia de Calor, J. P. Holman, 8^a edición, 1^a en español. ISBN:84-481-2040-x. Mc Graw Hill
- 6.- Thermodynamics and Gas Dynamics Of The Stirling Cycle Machine. Allan J. Organ. ISBN: 0-521-41363-x., Cambridge University Press.
- 7.- Termodinámica, Yunus A. Çengel, Michael A. Boles. Quinta edición. ISBN 970-10-5611-6. Mc Graw Hill
- 8.- Transferencia de Calor y Masa, un enfoque práctico, Yunus A. Çengel, Tercera edición. Mc Graw Hill.
- 9.- Mecánica de Fluidos Fundamentos y aplicaciones. Yunus A. Çengel John M. Cimbala. ISBN:970-10-5612-4. Mc Graw Hill.
- 10.- Motores Endotérmico, Científico-Médica, Dr. Ing. Dante Giacosa, Depósito legal. B24008-1963, NºR. B. 883-63.
- 11.- Termodinámica, Kenneth Wark, Donald E. Richards. Sexta edición, ISBN: 0-07-068305-0.
- 12.- Termodinámica Técnica y Máquinas Térmicas, C. Mataix, Litoprint, ISBN: 84-7399-050-1.
- 13.- Fundamentos de Termodinámica Térmica, M.J. Moran, H.N. Shapiro. Primer y segundo tomo. Editorial Reverté, S.A. ISBN:84-291-4171-5. Obra completa.

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIANTE UN MODELO NODAL APLICADO
A MOTORES STIRLING.
CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

- 14.- Fundamentos de Transferencia de Calor Cuarta edición. Frannk P. Incropera, David P. De Witt, Prentice Hall. ISBN: 970-17-0170-4.
- 15.- Transmisión del Calor, 3^a Edición, Alan J. Chapman. ISBN: 84-85.198-42-5.
- 16.- Walker, Grahan, Stirling Engines, ISBN: 0-19-856-209-8.
- 17.- Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y en la ingeniería. César Pérez. ISBN: 978-84-205-3537-1.
- 18.- Análisis numérico y visualización gráfica con Matlab, Shoichiro Nakamura. A simon & Schuster company, ISBN: 968-880-860-1.
- 19.- Doe/NASA/51040-42, NASA TM-82960, Computer program for Stirling engine performance calculations Roy c. Tew, Jr., National Aeronautics and Space Administration Lewis Research Center, U.S. Department of energy Conservation and Renewable energy office of vehicle and engine R&D.
- 20.- Doe/NASA/4105-4, NSA CR-182248, Nasa Lewwis Stirling Engine, computer code valuation, Timothy J. Sullivan, Sverdrup Technology, Inc, Nasa Lewis.