



ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN.

APROVISIONAMIENTO DE COMERCIALES Y CONSUMIBLES.

PERSONAL DE LÍNEA



1.-Retirar caja vacía por el lado “personal de línea”.



2.- Adelantar la caja llena situada detrás de la anterior.



3.- Ubicar caja vacía en lado del almacén con la etiqueta hacia fuera.



IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA 5S EN UNA EMPRESA DEL SECTOR AERONÁUTICO

PERSONAL DE ALMACÉN



1.- Recoger cajas vacías del almacén de línea. Las cajas vacías son las que están en el lado almacén con la etiqueta hacia fuera.



2.-Reponer en almacén de suministros comerciales previstos para los aviones estimados según la producción.



3.- Colocar caja llena en su ubicación correspondiente del lado almacén con la etiqueta hacia dentro.



4.- En caso que no sea posible la reposición de algún comercial o consumible, se depositará de nuevo en la estantería con la etiqueta hacia fuera, indicando así que está vacía.



IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA 5S EN UNA EMPRESA DEL SECTOR AERONÁUTICO

APROVISIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CORTE.

PERSONAL DE LÍNEA



1.- Inicialmente todas las herramientas de corte están en la zona gris de la caja, según el nº indicado en la etiqueta.



2.- Cuando una broca se desafilé o rompa, se depositará en la zona roja y se retirará una broca nueva de la zona gris.



3.- Cuando no quede ninguna broca en la zona gris, se retirará la caja del lado "personal de línea".



4.- Adelantar la caja llena situada detrás de la anterior.



5.- Ubicar caja vacía en lado del almacén con la etiqueta hacia fuera.



IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA 5S EN UNA EMPRESA DEL SECTOR AERONÁUTICO

PERSONAL DE ALMACÉN



1.- Recoger cajas vacías del lado del almacén de línea. Las cajas vacías son las que están en el lado almacén con la etiqueta hacia fuera.



2.-Reponer en almacén de suministros las herramientas indicadas en la caja.



4.- Ubicar caja llena en lado almacén con la etiqueta hacia dentro.



5.- En caso que no sea posible la reposición de alguna herramienta de corte, su caja se depositará en la estantería de nuevo con la etiqueta hacia fuera, indicando así que está vacía.