## ÍNDICE DE ANEXOS

- A. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CÁMARAS
- B. FORMATO CONTROL DE RECHAZO DE CÁMARAS
- C. OPL DE MEJORAS GENERADAS
  - C.1 Altura cinta de descarga
  - C.2 Sustitución rodamientos Pick and Place
  - C.3 Modificación guías en cintas de descarga
  - C.4 Amortiquadores y casquillos transfer
  - C.5 Sistema de soplado del transfer
- D. INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERADAS PARA EVITAR FALLOS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS MOLDES
  - D.1 Mantenimiento preventivo semanal moldes
  - D.2 Mantenimiento preventivo semestral molde Lid (Slim Cap)
  - D.3 Mantenimiento preventivo semestral molde Frame (Slim Cap)
  - D.4 Montaje y desmontaje de moldes
- E. FICHAS DE ORDEN Y LIMPIEZA GENERADAS EN EL PROYECTO 5'S EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN
  - E.1 Eliminar todo lo que no es necesario del área de producción
  - E.2 Definir pasillos área producción
  - E.3 Definir pasillos de salida y señalización de BIES y extintores
  - E.4 Definir ubicación palés, cajas y bolsas
  - E.5 Definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar
- F. AUDITORÍA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 5'S EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN
- G. FICHAS DE ORDEN Y LIMPIEZA GENERADAS EN EL PROYECTO 5'S EN EL TALLER DE MOLDES
  - G.1 Eliminar todo lo que no es necesario del taller de mantenimiento de moldes
  - G.2 Organización taller de moldes
  - G.3 Organización de herramientas
  - G.4 Organización estanterías
  - G.5 Organización mesas de trabajo
  - G.6 Ubicación moldes y placas
  - G.7 Establecer ubicación de un punto limpio
  - G.8 Orden y limpieza en taller de moldes
- H. AUDITORÍA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 5'S EN EL TALLER DE MOLDES

- I. FICHAS DE ORDEN Y LIMPIEZA GENERADAS EN EL PROYECTO 5'S EN EL TALLER DE MÁQUINAS
  - I.1 Organización estanterías taller de máquinasI.2 Orden y limpieza en taller de máquinas
- J. AUDITORÍA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 5'S EN EL TALLER DE MÁQUINAS