


- 1.-Probeta
- 2.-Mordaza
- 3.-Pedestal
- 4.-Mandíbula superior
- 5.-Mandíbula inferior
- 6.-Tornillo inferior
- 7.-Tornillo superior
- 8.-Horquilla
- 9.-Eje superior
- 10.-Varilla
- 11.-Polea
- 12.-Eje inferior
- 13.-Ballestas
- 14.-Plato
- 15.-Correa
- 16.-Polea de motor
- 17.-Motor
- 18.-Torreta
- 19.-Chasis



- 20.-Jaula. Mitad superior
- 21.-Jaula. Mitad inferior
- 22.-Caja
- 23.-Consola de mando
- 24.-Ventilador
- 25.-Pata antivibratoria
- 26.-Variador
- 27.-Fuente de corriente de 12V
- 28.-Relé de seguridad
- 29.-Relé 1
- 30.-Relé 2
- 31.-Carril DIN
- 32.-Bornas de conexión
- 33.-Interruptor general
- 34.-Parada de emergencia
- 35.-Botón de parada
- 36.-Botón de marcha
- 37.-Botón de rearme
- 38.-Contador
- 39.-Potenciómetro
- 40.-Pasador de seguridad

