

FICHA INVENTARIO DE
OBRAS DE DRENAJE

CARRETERA A-308 DARRO

Municipio: Darro Código: A-308
 Provincia: Granada Red: RCE
 Obra: 3 PK: 30+500

Sección: Circular Emboquille entrada: Aletas
 Dimensiones: ϕ 0,8 Emboquille salida: Aletas
 Material: Hormigón

DESCRIPCIÓN

Vista aguas
arriba.
Presenta un buen
estado de conservación.



DESCRIPCIÓN

Vista aguas abajo.
Aunque existe gran
cantidad de maleza, la
salida no está
obstruida.



FICHA INVENTARIO DE
OBRAS DE DRENAJE

CARRETERA A-308 DARRO

Municipio: Darro Código: A-308
 Provincia: Granada Red: RCE
 Obra: 4 PK: 31+650

Sección: Circular Emboquille entrada: Aletas
 Dimensiones: ϕ 5 Emboquille salida: Aletas
 Material: Chapa

DESCRIPCIÓN

Vista aguas
arriba.
Se observan
depósitos de materiales
en todo su recorrido.



DESCRIPCIÓN

Vista aguas
abajo.



FICHA INVENTARIO DE
OBRAS DE DRENAJE

CARRETERA A-308 DARRO

Municipio: Darro Código: A-308
 Provincia: Granada Red: RCE
 Obra: 5 PK: 32+200

Sección: Circular Emboquille entrada: Exento
 Dimensiones: ϕ 0,8 Emboquille salida: -
 Material: Hormigón

DESCRIPCIÓN

Vista aguas
arriba.
Esta obra carece de
funcionalidad.
Está totalmente
obstruida.



DESCRIPCIÓN

Vista aguas
abajo.
Es imposible detectar
la salida.



FICHA INVENTARIO DE
OBRAS DE DRENAJE

CARRETERA A-308 DARRO

Municipio: Darro Código: A-308
 Provincia: Granada Red: RCE
 Obra: 6 PK: 32+900

Sección: Circular Emboquille entrada: Exento
 Dimensiones: ϕ 0,8 Emboquille salida: Exento
 Material: Hormigón

DESCRIPCIÓN

Vista aguas
arriba.



DESCRIPCIÓN

Vista aguas
abajo.

